

ELŐTERJESZTÉS

Nagycenk, Azbesztügyben tájékoztatás

Tisztelt Képviselő-testület!

Szeretnék a képviselő-testület részére tájékoztatást adni az elmúlt hetekben Nagycenken önkormányzatunkat érintően az azbesztközszalék behozatalát, felhasználását érintő témában.

Önkormányzatunk első alkalommal 2026. április végén kapta az első aggodalommal és félelemmel teli lakossági e-maileket, melyben leírták, hogy „*azbeszt tartalmú osztrák eredetű zúzottkő kerülhetett több Nyugat-Dunántúli településre. A hírek szerint az azbeszttel szennyezett kőzetet a határ menti ausztriai bányákból (Rumpersdorf, Badersdorf, Bernstein, Pilgersdorf) szállították Magyarországra, és széles körben használták fel útalapokhoz, parkolók és utak burkolására, felszórására, valamint jelentős lakossági felhasználása is történhetett (például udvarok, gépkocsibejárók, csapadékvíz-elvezető árkok áteresze feletti "hidak" burkolatának elkészítése)*”.

A kérdés vonatkozott arra, hogy „*felmerült-e annak a lehetősége, hogy Nagycenkre is került ezekből a bányákból kő az önkormányzat által megrendelt munkálatok keretében, különös tekintettel az óvoda és az iskola közötti parkolóra*”.

Nem tartottam indokoltnak a laboratóriumi vizsgálatokat, melyben mintavétel keretében szűrjük ki az azbeszt tartalmú anyagot.

Megnyugtatóképpen ugyanakkor megkértem jegyző asszonyt, hogy írjon minden cégnek, akikkel az utóbbi években útépítési-járdaépítési beruházást végeztettünk, és kérje be nyilatkozatukat, valamint a minőségi tanúsítványt (**1. számú melléklet- e-mail**) is. A cégektől a nyilatkozatok beérkeztek, azokat mellékeljük az előterjesztéshez (**2. számú melléklet -valamennyi cég nyilatkozata**).

Megrendeltem ugyanakkor a laboratóriumi vizsgálatot az akkreditált cégtől az óvoda és iskola közötti parkolóra vonatkozóan, melynek eredményét csatolom, a vizsgálat kimutatta, hogy azbesztet a parkoló anyaga nem tartalmazott (**3. számú melléklet – első rész**).

Gyanúsnak véltem ugyanakkor 2 önkormányzati területen a meglévő burkolóanyagot (Tűzoltószertár területe, valamint a Horgásztó parkolója), ezért oda is rendeltem vizsgálatot, melynél kimutatták (mindkét területen) az azbeszt tartalmát (**3. számú melléklet- második rész**).

Jegyző asszony a mellékelt levelet írta, és válaszként a mellékelt levelet kapta a Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztályától (**4. számú melléklet- levél, és arra adott válasz**) az azbeszt tartalmú kőzetek tapasztalása esetén a védekezésről.

Megkerestük a Soproni Járási Hivatalt is, és elmondtuk, hogy a 2 vizsgált területen azbeszt tartalmú anyag van, és kértük a hatósági eljárás lefolytatását. Kérésünkre a Kormányhivatal tájékoztatót küldött a lakossági bejelentések, panaszok eljárása esetében (**5. számú melléklet**).

Mindezeket az információkat a Cenk Híradó facebook oldalán, honlapon, valamint a Cenk Híradó írott lapban is megjelentettük.

Mindeközben elkezdjük a védekezést a 2 önkormányzati területen, és calcium – cloridos oldattal a területet lepermetezzük, a felső réteg zárását és a pormentesítést így biztosítjuk.

Mivel a rendelkezésünkre álló calcium-clorid 1 tonna mennyiség, melyből kb. 300 kg-ot használtunk fel, ezért a lakók részére felajánlottuk, hogy átadunk belőle a szükséges védekezés elvégzése érdekében.

Jegyző asszony mindezek mellett bejelentést tett a Soproni Járási Hivatalnál, hogy a közérdekű adatként *(büki települési képviselő részére megküldött NAV tájékoztatás)* megkapott ,Nagycenkre került 12 ezer tonna anyag szállításáról és felhasználásáról információt szerezzen. Ezzel egyidőben megnyilatkoztatta a Dömpér Kft is (aszfaltkeverő és betonkeverő telep), hogy nyilatkozzon, hogy ők hozatták-e be, és ha igen, hol került felhasználásra a nagy mennyiségű anyag.

A konzorcium nyilatkozatát csatoljuk, mely tartalmazza: - *idézzük „ táblázat szerinti 12.268,65 tonna mennyiségű, az osztrák bányából Nagycenk területére beszállított anyagból társaságunk 11.164,65 tonna anyagot szállított be, melyet teljes körűen az M85 III. szakasz hidak háttöltés építésére használt.”*

A nyilatkozat tartalmaz egyéb irányú levelezést is, mely szintén nyilvános, és kommunikálható **(6. számú melléklet)**.

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy a témában felmerült tájékoztatót a megtett intézkedésekről elfogadni szíveskedjenek.

...../2026.(....) önkormányzati határozat

Nagycenk, Azbesztgyanús kőzetekkel kapcsolatos tájékoztatás

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármesteri tájékoztatót az azbesztgyanús kőzetekkel kapcsolatban tett intézkedésekről.

Nagycenk, 2026. június 18.



Csorba János
polgármester

Tárgy: Fwd: FW: Azbeszt problémával kapcsolatos kérdések

Feladó: Percze Szilvia <jegyzo@nagycenk.hu>

Dátum: 2026. 04. 27. 9:28

Címzett: info@melioracio.hu, Janos Deak <janos.deak@strabag.com>, utepites.gyor@strabag.com, Tóth Dániel <toth.d@dunaaszfalt.hu>, vállalkozas@dunaaszfalt.hu, info@arviakft.hu, bosze.gabor@arviakft.hu, n/a <varga.jozsef1957@t-online.hu>, melioracio@melir.hu, Rohonczi Balázs <rohonczi.balazs@melioracio.hu>

Tisztelt Cég!

Az alábbiak szerinti információkérés érkezett hozzánk az azbeszttel szennyezett osztrák eredetű zúzottkővel kapcsolatban.

Az önkormányzat az utóbbi években több útépitést, parkoló építést, járda építést végeztetett, melyeknél Önök voltak a kivitelezők.

Kérjük arra vonatkozóan nyilatkozatukat, hogy mit használtak a kivitelezés során (útalaphoz, burkolásra, felszórásra), és annak szíveskedjenek megküldeni a minőségi tanúsítványát is.

Kérjük 8 napon belül a válasz megadását.

Tisztelettel:

Percze Szilvia

jegyző

From: lukacsadrienn _ <lukacsadrienn@gmail.com>

Sent: Sunday, April 26, 2026 12:21 PM

To: polgarmester@nagycenk.hu

Subject: Azbeszt problémával kapcsolatos kérdések

Tisztelt polgármester úr!

A hetekeben napvilágra kerülő hírek szerint azbeszt tartalmú osztrák eredetű zúzottkő kerülhetett több Nyugat-Dunántúli településre.

A hírek szerint az azbeszttel szennyezett kőzetet a határ menti ausztriai bányákból (Rumpersdorf, Badersdorf, Bernstein, Pilgersdorf) szállították Magyarországra, és széles körben használták fel útalapokhoz, parkolók és utak burkolására, felszórására, valamint jelentős lakossági felhasználása is történhetett (például udvarok, gépkocsibejárók, csapadékvíz-elvezető árkok áteresze feletti "hidak" burkolatának elkészítése).

Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy felmerült-e annak a lehetősége, hogy Nagycenkre is került ezekből a bányákból kő az önkormányzat által megrendelt munkálatok keretében, különös tekintettel az óvoda és az iskola közötti parkolóra.

Az utóbbi időben több útfelújítás, parkoló kialakítás is történt a faluban, ami üdvözlendő.

Van lehetőség annak kiderítésére, hogy az utóbbi években az önkormányzat által megrendelt munkálatokhoz felhasznált követ mely bányákból hozták?

(Iskola és óvoda közötti parkoló szórása, a Rákóczi és a Dózsa körút közötti gyalogos köz szórása, útszélesítések, járdák és parkolók kialakítása, stb során).

Történtek-e ezügyben intézkedések az önkormányzat részéről? Ha igen, mik?

Tervez-e az önkormányzat méréseket végeztetni a falu több pontján az azbeszttel való szennyezettség kizárására?

Köszönettel!

Lukács Adrienn



Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

H-6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Telefon: +36 76 540 060, e-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu

www.duna.group

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár utca 2.

Csorba János polgármester Úr részére

Tárgy: Nyilatkozat a 2024. és 2025. évben Duna Aszfalt Zrt kivitelezésében készült útfelújítások során alkalmazott kőanyagról

Tisztelt **Csorba János** polgármester Úr!

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Polgármester urat, hogy a cégünk kivitelezésében 2024. évben Dózsa krt. útburkolat felújítása, illetve a 2025. évben Dózsa krt. útburkolat felújítása, Temető előtti aszfaltozás és a Soproni úti leágazás projektek építése során a mellékelt Teljesítmény nyilatkozat szerinti (ugodi) kőanyag került beépítésre.

Csorna, 2026.05.19.

Tisztelettel:

Tóth Dániel
építésvezető
Duna Aszfalt Zrt.

212

	DOLOMIT 2002 KFT. 8044 Kincsesbánya, Belterület 2030 hrsz. Postacím: 8044 Kincsesbánya, Pf.: 7. Tel/Fax: +36 22 584 017 E-mail: dolomit2002@dolomit2002.hu	Teljesítmény-nyilatkozat sorszáma: UG/2016/O_22 (útépítési) Tanúsítvány száma: 1415-CPR-103- (C-16/2013)	
	 		

Teljesítmény-nyilatkozat

1. Építési termék azonosítója	Z/022 dolomit (Ugod)
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:	Az értékelésre kerülő termék kereskedelmi kódját, a szállító jármű rendszámát, a gyártási-, és rakodási helyét, a szállított tétel mennyiségét, a mérlegelési időpontjának pontos adatait, a védő nevet és címet, továbbá a tétel rendeltetési helyét a mérlegeléskor átadott szállítólevél, vagy számla tartalmazza.
3. Az építési termék rendeltetése	MSZ EN 13242:2002 Kőanyaghalmozók műtárgyokban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz
4. Gyártó neve és címe	Dolomit 2002 Kft. (8564 Ugod, Dóspusztza) +36 22 584 016
5. Gyártó nevében meghatalmazott képviselők	
6. Tanúsítási rendszer	2+
7. Bejelentett tanúsító szervezet, amely tanúsítványa alapján a Teljesítmény-nyilatkozat kiállításra kerül:	ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.
8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:	Szemnagyság: O/22 G₈₅ p=2696 kg/m³ Szemek testsűrűsége: f₂ MB₁₀ LA₂₀ W=1,62 m% Finomszem tartalom: A durva kőanyaghalmoz az aprózódási ellenállása: Vízfelvétel: Hidraulikusan kötött keverékek kötési, szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők Kopási ellenállás (micro-Deval): S=23,9 % M_{De 10} F₁ MS₁₈
9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadását kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős! A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Simicska József ügyvezető; Simicska Tibor ügyvezető; Kis Zoltán bányászati vezető	
10. A termék forgalomba hozatalával, a gyártó a Disten Bányászati Kft.-t (8071 Magyaralmás, Kossuth u. 15.) bízza meg.	

Kincsesbánya, 2016. december 07

Kincsesbánya, 2016. december 07

Simicska József ügyvezető
 Simicska Tibor ügyvezető
 Kis Zoltán bányászati vezető

	DOLOMIT 2002 KFT. Székhely: 8044 KINCSESBÁNYA, Belterület 2030 hrsz. Gyártás helyszíne: 8564 Ugod Dóspusztza E-mail: dolomit2002@dolomit2002.hu		
Dolomit 2002 Kft., 8044 Kincsesbánya, Belterület 2030 hrsz. 1415-CPR-103-(C-16/2013) MSZ EN 13242:2002+A1:2007 Ugod Dolomit O/22 Kőanyaghalmozók műtárgyokban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz			
Szemalak: Szemnagyság: Szemek testsűrűsége: Tisztaság: Finomszem tartalom: Finom szemek minősége: Zúzott szemek százaléka: A durva kőanyaghalmoz az aprózódási ellenállása: Térfigat-állandóság: Vízfelvétel: Összetétel/tartalom: Újrahasznosított durva kőanyaghalmoz osztályozása Újrahasznosított kőanyaghalmoz vízdoldható szulfát tartalma Savoldható szulfát tartalom Összes kén Hidraulikusan kötött keverékek kötési, szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők Kopási ellenállás (micro-Deval): Nehézfémek kibocsátása kiugozással: Egyéb veszélyes anyagok kibocsátása: Fagyállóság: Szulfátos kristályosítás:	NPD O/22 G ₈₅ p=2696 kg/m ³ f ₂ MB ₁₀ NPD LA ₂₀ NPD W=1,62 m% NPD NPD NPD NPD NPD S=23,9 % M _{De 10} NPD NPD F ₁ MS ₁₈		

Megjegyzés: NPD – „No performance determined”
 (Teljesítményesség nincs meghatározva)

Kincsesbánya, 2016. december 07.

Kis Zoltán
 Bányászati vezető



SWIETELSKY Magyarország Kft.
9300 Csorna, Vasutas u. 9.

Üi.: Piczinger Krisztián
Telefon: 06 96 261 010
Mobil: 06 30 5051759
Telefax: 06 96 261 010 / 102 m.
e-mail:
piczinger.krisztian@swietelsky.hu

Tárgy: NYILATKOZAT

A Swietelsky Magyarország Kft. az elmúlt 10 évben az alábbi bányákból épített be murvát az útépitési munkái során Győr-Moson-Sopron Vármegyében és Vas Vármegyében:

- S/S Szolgáltató Bt. Ugodi bányája
- Kincse Kő Bányászati és Kereskedelmi Kft. Ugodi bányája
- Basaltwerk Pauliberg GMBH Paulibergi bányája
- TRANSPORTE NEUHOLD GMBH Neckermarkti bányája

A Basaltwerk Pauliberg GMBH Paulibergi bányájából csak az aszfaltgyártáshoz használtunk alapanyagokat, M22 és M63 murva felhasználása ezen bányából nem történt.

Csorna, 2026. május 13.

Tisztelettel:

SWIETELSKY Magyarország Kft.
9300 Csorna, Vasutas u. 9.
Adószám: 14300327-2-44
6802-1

Piczinger Krisztián
területi vezető

Tárgy: Nagycenk keverő telep

Feladó: Kádár Ottó <kadar.otto@sddk.hu>

Dátum: 2026. 05. 05. 14:11

Címzett: "jegyzo@nagycenk.hu" <jegyzo@nagycenk.hu>, "polgarmester@nagycenk.hu" <polgarmester@nagycenk.hu>

Tisztelt Jegyző Asszony!

Köszönjük megtisztelő megkeresését, valamint a Nagycenken felmerült kérdés jelzését.

Társaságunk a kivitelezés idején üzemeltetett beton- és aszfalt keverő telepet felszámolta, jelenleg az Önkormányzat részére történő átadás céljából zajlik a szerződés szerinti tereprendezés, és környezet védelmi előírások szerinti hulladék elszállítás. A területen azbeszttel szennyezett anyag nem található, a tereprendezés közegészségügyi kockázatot nem jelent.

A nagycenki célkitermelő (a levélíró „bányaként” említette) feltöltése az útépités során a nyomvonalból kitermelt, útépitésre alkalmatlan anyaggal valósult meg. A terület rekultivációja megtörtént, az illetékes hatóság ellenőrzését követően a mezőgazdasági művelésbe visszahelyezésre került.

A jelenlegi családiház építések nem társaságunk által használt területeken zajlanak, az ott felhasznált anyagokról információnk nincs.

Tisztelettel:

Kádár Ottó
projektigazgató

Meliorációs és Rekultivációs Kft.

9700 Szombathely, Vépi út 39.

Telefon/fax: +36 94 336 426 • E-mail: info@melioracio.hu

Adószám: 10741007-2-18



Címzett:

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata

9485 Nagycenk

Gyár u. 2.

Percze Szilvia jegyző részére

jegyzo@nagycenk.hu

Tisztelt Percze Szilvia!

Tájékoztatom, hogy a Nagycenken végzett munkáink során 0/11 meddősz bazaltot használtunk.
Mellékelten küldjük a kért teljesítménynyilatkozatot.

Szombathely, 2026. április 28.

Tisztelettel:

Meliorációs és Rekultivációs KFT.
Szombathely, Vépi út 39.

Vadász Péter Pál

ügyvezető

	BASALT-KÖZÉPKŐ KÖBÁNYÁK KFT., UZSA 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1. 09 2006-CPR-0122
Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete- és a Magyar Kormány 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelete szerinti TELJESÍTMÉNNYILATKOZAT	
1. A termék kereskedelmi kódja: Z 0/11 meddős bazalt, bag®, Uzsa 2. Felhasználás célja(i): Kőanyaghalmoz alaprétegekhez 3. Gyártó (gyártólízenem neve és címe): BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft uzsai üzeme, 8321 Uzsa, Lázhegy út 1., 4. A meghatalmazott képviselő neve és címe: Nincs meghatalmazott képviselő, 5. A termék állandóságának értékelésének és ellenőrzésének fenntartott rendszere: 2+ 6. Harmonizált szabvány: MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Kőanyaghalmozok műtárgyakban és útépítésben használt kőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyag anyagokhoz Bejelentett szervezet: Neve: QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft., Címe: 1095 Budapest, Soroksári út 138-142. Azonosító száma: NB 2006 7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): Lásd „A termék adatai” című dokumentumon (1. melléklet), Egyéb információk: – A termék forgalomba hozatalával, a gyártó, a BASALT.KER-Építőanyag Kereskedelmi Kft-t (címe: 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.) bízta meg, – A termék teljesíti az e-UT 05.01.15:2018 Útgyí műszaki előírás követelményeit	
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  Kollár Zoltán minőségirányítási vezető Uzsa, 2020. február 20.	

BASALT-KÖZÉPKŐ KÖBÁNYÁK KFT., UZSA 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1. 09 2006-CPR-0122		 2008																																																																																																																
MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Kőanyaghalmozok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction																																																																																																																		
A termék adatai (1. melléklet)																																																																																																																		
A termék kereskedelmi megnevezése: Z 0/11 meddős bazalt, bag®, Uzsa <table border="1"> <thead> <tr> <th>A Műszaki specifikáció szakaszai</th> <th>Értékelés megnevezése</th> <th>Értékelés</th> <th>Vizsgálati szabvány</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alapvető tulajdonságok</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frakció</td> <td>4.2</td> <td>0/11</td> <td>MSZ EN 933-1:2012</td> </tr> <tr> <td>Szemmegoszlás</td> <td>4.3</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 933-1:2012</td> </tr> <tr> <td>Durva kőanyaghalmoz belső határértéke és töltése</td> <td>4.3.2</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 933-1:2012</td> </tr> <tr> <td>Finom és nyújtott kőanyaghalmoz jellemző szemmegoszlásának töltése</td> <td>4.3.3</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 933-1:2012</td> </tr> <tr> <td>Finomszemtartalom</td> <td>4.6</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 933-1:2012</td> </tr> <tr> <td>Lemezességi szám</td> <td>4.4</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 933-3:2012</td> </tr> <tr> <td>Szemelaképződés</td> <td>4.4</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 933-4:2012</td> </tr> <tr> <td>Finom szemek minősége</td> <td>4.7</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 933-6:2014</td> </tr> <tr> <td>Finom kőanyaghalmoz szűrléssége</td> <td>-</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 1097-8:2013</td> </tr> <tr> <td>Szemek testiridősége</td> <td>5.4</td> <td>Megadott érték</td> <td>MSZ EN 933-9:2009+A1:2013</td> </tr> <tr> <td>Aprítódóssági szembeni ellenállás</td> <td>5.2</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 1097-2:2010</td> </tr> <tr> <td>Üdészilárdaság</td> <td>5.2</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 1097-2:2010</td> </tr> <tr> <td>Csiszolási érték</td> <td>-</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 1097-8:2009</td> </tr> <tr> <td>Pediment kopási ellenállás</td> <td>-</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 1097-8:2014</td> </tr> <tr> <td>Száraz gamlabrems kopási hatása</td> <td>-</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 1097-1:2012</td> </tr> <tr> <td>Kopásihatóság</td> <td>5.3</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 1367-3:2001</td> </tr> <tr> <td>A bazalt "napszúrása"</td> <td>7.2</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 1097-8:2013</td> </tr> <tr> <td>Vízfelvétel</td> <td>5.5</td> <td>Megadott érték</td> <td>MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013</td> </tr> <tr> <td>Savoldható szulfát tartalom</td> <td>6.2</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013</td> </tr> <tr> <td>Teljes kénartalom</td> <td>6.3</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 1367-2:2010</td> </tr> <tr> <td>Magnézium-szulfátos aprózódás</td> <td>7.3.3</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 1097-8:2013</td> </tr> <tr> <td>Pagysúltság vízfelvétel alapján</td> <td>7.3.2</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 1367-1:2007</td> </tr> <tr> <td>Pagysúltság</td> <td>7.3.3</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 1367-1:2007</td> </tr> <tr> <td>Pagysúltság só jelenlétében</td> <td>-</td> <td>Oszály</td> <td>MSZ EN 1097-3:2000</td> </tr> <tr> <td>Fluoridtartalom</td> <td>-</td> <td>Megadott érték</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veszélyes összetevők</td> <td>C.3.4</td> <td>Megadott érték</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			A Műszaki specifikáció szakaszai	Értékelés megnevezése	Értékelés	Vizsgálati szabvány	Alapvető tulajdonságok				Frakció	4.2	0/11	MSZ EN 933-1:2012	Szemmegoszlás	4.3	Oszály	MSZ EN 933-1:2012	Durva kőanyaghalmoz belső határértéke és töltése	4.3.2	Oszály	MSZ EN 933-1:2012	Finom és nyújtott kőanyaghalmoz jellemző szemmegoszlásának töltése	4.3.3	Oszály	MSZ EN 933-1:2012	Finomszemtartalom	4.6	Oszály	MSZ EN 933-1:2012	Lemezességi szám	4.4	Oszály	MSZ EN 933-3:2012	Szemelaképződés	4.4	Oszály	MSZ EN 933-4:2012	Finom szemek minősége	4.7	Oszály	MSZ EN 933-6:2014	Finom kőanyaghalmoz szűrléssége	-	Oszály	MSZ EN 1097-8:2013	Szemek testiridősége	5.4	Megadott érték	MSZ EN 933-9:2009+A1:2013	Aprítódóssági szembeni ellenállás	5.2	Oszály	MSZ EN 1097-2:2010	Üdészilárdaság	5.2	Oszály	MSZ EN 1097-2:2010	Csiszolási érték	-	Oszály	MSZ EN 1097-8:2009	Pediment kopási ellenállás	-	Oszály	MSZ EN 1097-8:2014	Száraz gamlabrems kopási hatása	-	Oszály	MSZ EN 1097-1:2012	Kopásihatóság	5.3	Oszály	MSZ EN 1367-3:2001	A bazalt "napszúrása"	7.2	Oszály	MSZ EN 1097-8:2013	Vízfelvétel	5.5	Megadott érték	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013	Savoldható szulfát tartalom	6.2	Oszály	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013	Teljes kénartalom	6.3	Oszály	MSZ EN 1367-2:2010	Magnézium-szulfátos aprózódás	7.3.3	Oszály	MSZ EN 1097-8:2013	Pagysúltság vízfelvétel alapján	7.3.2	Oszály	MSZ EN 1367-1:2007	Pagysúltság	7.3.3	Oszály	MSZ EN 1367-1:2007	Pagysúltság só jelenlétében	-	Oszály	MSZ EN 1097-3:2000	Fluoridtartalom	-	Megadott érték		Veszélyes összetevők	C.3.4	Megadott érték	
A Műszaki specifikáció szakaszai	Értékelés megnevezése	Értékelés	Vizsgálati szabvány																																																																																																															
Alapvető tulajdonságok																																																																																																																		
Frakció	4.2	0/11	MSZ EN 933-1:2012																																																																																																															
Szemmegoszlás	4.3	Oszály	MSZ EN 933-1:2012																																																																																																															
Durva kőanyaghalmoz belső határértéke és töltése	4.3.2	Oszály	MSZ EN 933-1:2012																																																																																																															
Finom és nyújtott kőanyaghalmoz jellemző szemmegoszlásának töltése	4.3.3	Oszály	MSZ EN 933-1:2012																																																																																																															
Finomszemtartalom	4.6	Oszály	MSZ EN 933-1:2012																																																																																																															
Lemezességi szám	4.4	Oszály	MSZ EN 933-3:2012																																																																																																															
Szemelaképződés	4.4	Oszály	MSZ EN 933-4:2012																																																																																																															
Finom szemek minősége	4.7	Oszály	MSZ EN 933-6:2014																																																																																																															
Finom kőanyaghalmoz szűrléssége	-	Oszály	MSZ EN 1097-8:2013																																																																																																															
Szemek testiridősége	5.4	Megadott érték	MSZ EN 933-9:2009+A1:2013																																																																																																															
Aprítódóssági szembeni ellenállás	5.2	Oszály	MSZ EN 1097-2:2010																																																																																																															
Üdészilárdaság	5.2	Oszály	MSZ EN 1097-2:2010																																																																																																															
Csiszolási érték	-	Oszály	MSZ EN 1097-8:2009																																																																																																															
Pediment kopási ellenállás	-	Oszály	MSZ EN 1097-8:2014																																																																																																															
Száraz gamlabrems kopási hatása	-	Oszály	MSZ EN 1097-1:2012																																																																																																															
Kopásihatóság	5.3	Oszály	MSZ EN 1367-3:2001																																																																																																															
A bazalt "napszúrása"	7.2	Oszály	MSZ EN 1097-8:2013																																																																																																															
Vízfelvétel	5.5	Megadott érték	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013																																																																																																															
Savoldható szulfát tartalom	6.2	Oszály	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013																																																																																																															
Teljes kénartalom	6.3	Oszály	MSZ EN 1367-2:2010																																																																																																															
Magnézium-szulfátos aprózódás	7.3.3	Oszály	MSZ EN 1097-8:2013																																																																																																															
Pagysúltság vízfelvétel alapján	7.3.2	Oszály	MSZ EN 1367-1:2007																																																																																																															
Pagysúltság	7.3.3	Oszály	MSZ EN 1367-1:2007																																																																																																															
Pagysúltság só jelenlétében	-	Oszály	MSZ EN 1097-3:2000																																																																																																															
Fluoridtartalom	-	Megadott érték																																																																																																																
Veszélyes összetevők	C.3.4	Megadott érték																																																																																																																
MEGJEGYZÉS: ▶NPD: "No performance determined" ("Teljesítőképesség nincs meghatározva")  Kollár Zoltán minőségirányítási vezető Uzsa, 2020. február 20.																																																																																																																		

216

RE: FW: Azbeszt problémával kapcsolatos kérdések
Tárgy: RE: FW: Azbeszt problémával kapcsolatos kérdések

Feladó: <bosze.gabor@arviakft.hu>

Dátum: 2026. 04. 27. 14:38

Címzett: "'Percze Szilvia'" <jegyzo@nagycenk.hu>

2/7

Kedves Szilvia!

Az Arvia Kft. Nagycenken, és Győr-Moson-Sopron megyében **sem használt** a Rumpersdorf-i, Badersdorf-i, Bernstein-i, Pilgersdorf-i bányákból származó anyagot.

Jellemzően ugodi bányából származó dolomit kerül felhasználásra. Mellékelve a teljesítmény nyilatkozat.

Üdvözlettel.:

Bősze Gábor

Építésvezető

<tel:+36-30/2077078>

[@:bosze.gabor@arviakft.hu](mailto:bosze.gabor@arviakft.hu)

ARVIA Építő Kft.

9024 Győr Bartók B. u. 8/A.

<tel:+36-96/525-925>

[fax:+36-96/525-926](tel:+36-96/525-926)

[@:info@arviakft.hu](mailto:info@arviakft.hu)

Tisztelt Címzett!

Az ARVIA Kft üzleti partnereként tájékoztatom, hogy társaságunk is kezel személyes adatokat, így adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak minősülünk tevékenységeink során, amely megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének a GDPR-nek. A rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásával kapcsolatos szigorú szabályokat fekteti le az adatkezelők és adatfeldolgozók részére.

Amennyiben nem kíván a jövőben cégünkől hasonló üzenetet kapni, ezt bármikor díjmentesen jelezheti nekünk az adatbiztonsag@arviakft.hu címre küldött üzenetében. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tájékoztatást az adatbiztonsag@arviakft.hu e-mail címen kérhet.

From: Percze Szilvia <jegyzo@nagycenk.hu>

Sent: Monday, April 27, 2026 9:28 AM

To: info@melioracio.hu; Janos Deak <janos.deak@strabag.com>; utepites.gyor@strabag.com; Tóth Dániel <toth.d@dunaaszfalt.hu>; vallalkozas@dunaaszfalt.hu; info@arviakft.hu; bosze.gabor@arviakft.hu; n/a <varga.jozsef1957@t-online.hu>; melioracio@melir.hu; Rohonczy Balázs <rohonczy.balazs@melioracio.hu>

Cc: József Varga <jozsef.varga@nagycenk.hu>;

Subject: Fwd: FW: Azbeszt problémával kapcsolatos kérdések

Tisztelt Cég!

Az alábbiak szerinti információkérés érkezett hozzánk az azbeszttel szennyezett osztrák eredetű zúzottkővel kapcsolatban.

Az önkormányzat az utóbbi években több útépítést, parkoló építést, járda építést végeztetett, melyeknél Önök voltak a kivitelezők.

2026. 04. 28. 13:18

Kérjük arra vonatkozóan nyilatkozatukat, hogy mit használtak a kivitelezés során (útalaphoz, burkolásra, felszórásra), és annak szíveskedjenek megküldeni a minőségi tanúsítványát is.

218

Kérjük 8 napon belül a válasz megadását.

Tisztelettel:

Percze Szilvia

jegyző

From: lukacsadrienn _ <lukacsadrienn@gmail.com>

Sent: Sunday, April 26, 2026 12:21 PM

To: polgarmester@nagycenk.hu

Subject: Azbeszt problémával kapcsolatos kérdések

Tisztelt polgármester úr!

A hetekeben napvilágra kerülő hírek szerint azbeszt tartalmú osztrák eredetű zúzottkő kerülhetett több Nyugat-Dunántúli településre.

A hírek szerint az azbeszttel szennyezett kőzetet a határ menti ausztriai bányákból (Rumpersdorf, Badersdorf, Bernstein, Pilgersdorf) szállították Magyarországra, és széles körben használták fel útalapokhoz, parkolók és utak burkolására, felszórására, valamint jelentős lakossági felhasználása is történnhetett (például udvarok, gépkocsibejárók, csapadékvíz-elvezető árkok áteresze feletti "hidak" burkolatának elkészítése).

A mérések szerint az érintett települések között van számos más település mellett Szombathely és a Greenpeace szerint Sopron is.

Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy felmerült-e annak a lehetősége, hogy Nagycenkre is került ezekből a bányákból kő az önkormányzat által megrendelt munkálatok keretében, különös tekintettel az óvoda és az iskola közötti parkolóra.

Az utóbbi időben több útfelújítás, parkoló kialakítás is történt a faluban, ami üdvözlendő.

Van lehetőség annak kiderítésére, hogy az utóbbi években az önkormányzat által megrendelt munkálatokhoz felhasznált követ mely bányákból hozták?

(Iskola és óvoda közötti parkoló szórása, a Rákóczi és a Dózsa körút közötti gyalogos köz szórása, útszélesítések, járdák és parkolók kialakítása, stb során).

Történtek-e ezügyben intézkedések az önkormányzat részéről? Ha igen, mik?

Tervez-e az önkormányzat méréseket végeztetni a falu több pontján az azbeszttel való szennyezettség kizárására?

Köszönettel!

Lukács Adrienn

—Mellékletek:—

murva telje tm ny nyil..pdf

181 KB

	DOLOMIT 2002 KFT. 8044 Kincsesbánya, Belterület 2030 hrsz. Postacím: 8044 Kincsesbánya, Pf.: 7. Tel/Fax: +36 22 584 017 E-mail: dolomit2002@dolomit2002.hu		Teljesítmény-nyilatkozat sorszáma: UG/2016/0_22 (útépítési) Tanúsítvány száma: 1415-CPR-103- (C-16/2013)	 
---	--	---	---	--

Teljesítmény-nyilatkozat

1. Építési termék azonosítója	Z 0/22 dolomit (Ugod)
2. Típus-, térel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:	Az értékesítésre kerülő termék kereskedelmi kódját, a szállító jármű rendszámát, a gyártási- és rakodási helyét, a szállított térel mennyiségét, a mérlegelési időpontjának pontos adatait, a vevő nevét és címét, továbbá a térel rendeltetési helyét a mérlegeléskor átadott szállítólevél, vagy számla tartalmazza.
3. Az építési termék rendeltetése	MSZ EN 13242:2002 Kőanyaghalmozatok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz
4. Gyártó neve és címe	Dolomit 2002 Kft. (8564 Ugod, Didspuszta) +36 22 584 016
5. Gyártó nevében meghatalmazott képviselők	
6. Tanúsítási rendszer	2+
7. Bejelentett tanúsító szervezet, amely tanúsítványa alapján a Teljesítmény-nyilatkozat kiállításra kerül:	ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.
8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:	
Szemmagyság:	0/22 G ₈₅ p=2696 kg/m ³
Szemek testsűrűsége:	f ₂
Finomszem tartalom:	MB ₁₀
Finom szemek minősége:	LA ₃₀
A durva kőanyaghalmoz aprózódási ellenállása:	W=1,62 m%
Vízfelvétel:	S=23,9 % M _{ox} 10 F ₁ MS ₁₈
Hidraulikusan kötött keverékek kötési, szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők:	
Kopási ellenállás (micro-Deval):	
Fagyállóság:	
Szulfátos kristályosítás:	
9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban felülmért nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadását kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős! A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Simicska József, ügyvezető; Simicska Tibor, ügyvezető; Kis Zoltán, Bányászati vezető.	
10. A termék forgalomba hozatalával, a gyártó a Disten Bányászati Kft.-t (8071 Magyaralmás, Kossuth u. 15.) bízza meg.	

Kincsesbánya, 2016. december 07



Kis Zoltán
8044 Kincsesbánya, Belterület 2030 hrsz.
Postacím: 8044 Kincsesbánya, Pf.: 7.
Tel/Fax: +36 22 584 017
E-mail: dolomit2002@dolomit2002.hu

	DOLOMIT 2002 KFT. Székhely: 8044 KINCSEBÁNYA, Belterület 2030 hrsz. Gyártás helyszíne: 8564 Ugod Didspuszta E-mail: dolomit2002@dolomit2002.hu	
---	--	--



Dolomit 2002 Kft., 8044 Kincsesbánya, Belterület 2030 hrsz. 1415	1415-CPR-103-(C-16/2013) MSZ EN 13242:2002+A1:2007 Ugod Dolomit 0/22
Kőanyaghalmozatok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz	
Szemalaki:	NPD
Szemmagyság:	0/22 G ₈₅ p=2696 kg/m ³
Szemek testsűrűsége:	f ₂
Tisztaság:	MB ₁₀
Finomszem tartalom:	NPD
Finom szemek minősége:	LA ₃₀
Zúzott szemek százaléka:	NPD
A durva kőanyaghalmoz aprózódási ellenállása:	W=1,62 m%
Térfogat-állandóság:	NPD
Vízfelvétel:	NPD
Összetétel/tartalom:	NPD
Újrahasznosított durva kőanyaghalmoz osztályozása	NPD
Újrahasznosított kőanyaghalmoz vizoldható szulfát-tartalma	NPD
Savoldható szulfát-tartalom	NPD
Összes kén	NPD
Hidraulikusan kötött keverékek kötési, szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők	S=23,9 % M _{ox} 10
Kopási ellenállás (micro-Deval):	NPD
Nehézfémek kibocsátása kiugrózással:	NPD
Egyéb veszélyes anyagok kibocsátása:	F ₁
Fagyállóság:	MS ₁₈
Szulfátos kristályosítás:	

Megjegyzés: NPD – „No performance determined”
(Teljesítőképesség nincs meghatározva)

Kincsesbánya, 2016. december 07.



Tárgy: nyilatkozat

nyilatkozat

2/10

Feladó: Varga József <varga.jozsef1957@t-online.hu>

Dátum: 2026. 04. 28. 16:19

Címzett: polgarmester@nagycenk.hu

CC: Percze Szilvia <jegyzo@nagycenk.hu>

Tisztelt Cím!

Varga József, mint a VIAT Szolgáltató Kft törvényes képviselője nyilatkozom, hogy a Nagycenk útalap építési munkáinkhoz a murvát Sümegről szállítottuk. Mellékelem a teljesítmény nyilatkozatot.

Üdvözlettel:

Varga József

ügyvezető

VIAT Kft.

Tel.: 0630/9397-651

— Mellékletek: —

Teljesítmény_nyilatkozat_Sümeg_murva2022 (1).pdf

315 KB



2006
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
22

1: A termék egyedi azonosító kódja Z 0/63 Zúzottkő	
2: A termék azonosítására szolgáló típusszám KT-GYF-2022-002	
3: Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban Kőanyag-halmazok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz (MSZ EN 13242:2002+A1:2008)	
4: A gyártó neve, valamint értesítési címe Inter-Tefu Kft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 95. Sümegegy VI. dolomit bánya 0141/20 hrsz, 0141/16 hrsz és 0141/7 hrsz.	
5: A meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe Nem alkalmazandó	
6: Az építési termékek teljesítményének, állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer 2+	
7: A bejelentett harmadik fél általi tanúsító szervezet neve és azonosító száma QM System Kft 1095 Budapest, Soroksári út 138-142 (Tanúsító Iroda, NB 2006)	
8. olyan építési területekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén amelynél európai műszaki értékelést adtak ki: - <u>műszaki értékelést végző szer neve, azonosító száma</u> - <u>az európai műszaki értékelés hivatkozási száma</u> - <u>az európai értékelési dokumentum hivatkozási száma</u>	
Nem alkalmazandó	
Alapvető tulajdonságok	Tervezett teljesítmény
TERMÉKJELLEMZŐK:	
Szemmegoszlás	G _s 85 Z 0/63
Finomszem-tartalom (<0.063)	f _s
Durva kőanyag halmaz szemelakja	Fl ₂₀
ALAPANYAG JELLEMZŐK:	
Szemek testtörése, vízfelvétel	WA ₁ 1.9
A durva kőanyag halmaz aprózódási ellenállása (Los Angeles)	LA ₁₀
Magnézium-szulfátos kristályosítás	MS ₁₈
Halmazsűrűség	1.68 Mg/m ³
Fagyállóság meghatározása	NPD
A durva kőanyag-halmaz kopási ellenállása	M ₁₀ 15
MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Szabványnak megfelelően	

Az 1 és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítmény kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név

Dátum: Sümegegy, 2022.12.20.

STRABAG Építő Kft.
Nyugat-dunántúli Fő-építésvezetőség
9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b
Levelezési cím: 9400 Sopron, Verő József utca 1.



Direkción / Terület: MD/BB

Nagycenk Község Önkormányzata
H- 9485 Nagycenk, Gyár utca 2.

Kontaktszemély: Deák János
Mobil: +36 30 2077090
e-mail: janos.deak@strabag.com

Dátum: Sopron, 2026.05.06.

Tárgy: Nyilatkozat - Beépített közüzalékok származásának igazolása

Tisztelt Címzett!

Hivatkozva a 2026.04.27-én kelt megkeresésükre az alábbi nyilatkozatot tesszük.

A STRABAG Építő Kft., mint a Nagycenk, 0281/1, 0312, 075, 041/16, 027/21, 027/19, 0287/4 hrsz utak felújítási munkálatai tárgyú projekt kivitelezésénél felhasznált mészkő / dolomit közüzalék származási helye:

**Sümegei VI. dolomit bányá (Inter-Tefu Kft.)
Neckenmarkt (Transporte Neuhold GmbH)**

A beépítés pontos helye:

- útburkolat alap
- padka

A szállítást igazoló bizonylatot (mérlegjegyet) és a bányá által kiállított teljesítménynyilatkozatot jelen nyilatkozathoz mellékelten csatoljuk.

Tisztelettel:


.....
Szabó Dezső József és dr. Lukács Ildikó
cégvezetők




Kiszállítás
Szállítólevél

Sorszám ITF202402M01483

Inter-Tefu Kft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 95. Adószám: 14213834-2-20 Bsz.:10300002-10673010-49020012	Horváth Fuvarozás Beled Kft 9343 Beled, Fő utca 63 <i>Ügyfélkód: 238</i>
--	---

Felrakodási hely	Sümeg VI-os sz. Dolomit bánya	EKAER
Lerakodási cím	9485 Nagycenk, külterület hrsz. 03/12	szám: E24022360160C00
Depó		Lerakodási hely:
Rendszám	SZE-048, WDC-775	Nagycenk
Anyag név	Dolomit Z 0/22	9485 Nagycenk
Gépkocsi vezető	H	külterület hrsz. 03/12
Megjegyzés		

Bruttó tömeg	39,94 t	Időpont	2024. 02. 23.	Mért
Tára tömeg	13,53 t	Gk.idő	2024. 02. 09.	G
Nettó tömeg	26,41 t	Nyomtatva:	2024. 02. 23. 12:59:30	



Mérleg kezelő aláírása

Átvevő aláírása



2006
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
24

<u>1: A termék egyedi azonosító kódja</u> Z 0/22 Zúzottkő		
<u>2: A termék azonosítására szolgáló tírusszám</u> KT-GYF-2024-001		
<u>3: Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban</u> Kőanyag-halmazok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz (MSZ EN 13242:2002+A1:2008)		
<u>4: A gyártó neve, valamint értesítési címe</u> Inter-Tefu Kft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 95. Sümegegyházi bányászati bányászati 0141/20 hrsz, 0141/16 hrsz és 0141/7 hrsz.		
<u>5: A meghatalmazotti képviselőnek a neve és értesítési címe</u> Nem alkalmazandó		
<u>6: Az építési termékek teljesítményének, állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer</u> 2+		
<u>7: A bejelentett harmadik fél általi tanúsító szervezet neve és azonosító száma</u> QM System Kft 1095 Budapest, Soroksári út 138-142 (Tanúsító Iroda, NB 2006)		
<u>8. olyan építési területekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:</u> - <u>műszaki értékelést végző szer neve, azonosító száma</u> - <u>az európai műszaki értékelés hivatkozási száma</u> - <u>az európai értékelési dokumentum hivatkozási száma</u>		
Nem alkalmazandó		
Alapvető tulajdonságok	Tervezett teljesítmény	MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Szabványnak megfelelően
TERMÉKJELLEMZŐK:		
Szemmeszűrés	G ₈₅ Z 0/22	
Finomszem-tartalom (<0,063)	f ₁	
Durva kőanyag halmaz szemalakja	FL ₂₀	
ALAPANYAG JELLEMZŐK:		
Vízfelvétel	WA ₂₁ 2,2	
Szemek testsűrűsége	q _s 2,85 Mg/m ³	
A durva kőanyag halmaz aprózódási ellenállása (Los Angeles)	LA ₂₀	
Magnézium-szulfidos kristályosítás	MS ₁₈	
Halmazsűrűség	1,72 Mg/m ³	
Fagyállóság meghatározása	NPD	
A durva kőanyag halmaz kopási ellenállása	M ₁₀ 15	
Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek		
E teljesítmény kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.		
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:		
Név		Aláírás
Dátum: Sümegegyházi, 2024.03.12.		

A teljesítmény nyilatkozat megfelel a 305/2011/EU rendelet II. mellékletének és az 574/2014 EU rendelet előírásainak!

TRANSPORTE NEUHOLD GmbH

Steinbruch, Sandgrube & Schotter

7311 Neckenmarkt

Tel: 0676/6713342

E-Mail: neuholdchris1@gmx.net

UID-Nr. ATU 57851818

WIEGEKARTE**LIEFERSCHEIN**DATUM 27.10.21UHRZEIT 21.02.2021GEWICHT 10.3125Fa. HODVATH27.40 tBE-LI-P UPT☐ Selbstabholung☐ Zustellung

Frächter

LKW-Nr. TAE-529

☒	Frostschutzmaterial uOT 0/63 U6 C € 0988-CPD-1377, EN 13242
☐	Gräbermaterial uOT 0/32 U6 C € 0988-CPD-1377, EN 13242
☐	Rollierung 16-32
☐	Kantkorn 16-32/32-70
☐	Schütt-Bankettmaterial
☐	Wandmaterial
☐	Feinmaterial/Sand


Unterschrift Laderfahrer

Unterschrift Kunde

Der Abnehmer hat den Ladevorgang zu kontrollieren und zu bestätigen.
 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
 Für Überladung wird keine Haftung übernommen.
 Reklamationen werden nur bei Übernahme der Ware anerkannt.



MAPAG Materialprüfung G.m.b.H.
2352 Gumpoldskirchen, Industriestraße 7
www.mapag.at



Baustoffuntersuchung Tel.: 0 22 52 / 62 797
bau@mapag.at Fax: DW 83

Umweltanalytik Tel.: 0 22 52 / 63 563
umwelt@mapag.at Fax: DW 46

Bankverbindung: ERSTE Bank
IBAN: AT29 2011 1000 0614 8111 - BIC: ERBAATWW
LG Wiener Neustadt FN 477760p - DVR: 0386563 - ATU72506939

Firma
Transporte Neuhold GmbH
Erdbewegung – Handel
Aushub & Entsorgung – Abbruch – Steinbruch,
Sandgrube & Schotter
Kohlstatt 4
7321 Lackendorf

Gumpoldskirchen, 24.05.2023
Labor Nr.: 3005/2023.1

PRÜFBERICHT

Prüfung im Rahmen der Eignungsprüfung gemäß EN 13242 und RVS 08.15.01
ungeb. Unteres Tragschichtmaterial Bgld BK 0/63 U6 **im angelieferten Zustand**

Betreff / Baustelle: Werk Neckenmarkt
Entnahmestelle: Deponie, kegelförmige Aufschüttung
Eingangsart: entnommen: MAPAG
Datum: 11.05.2023
Eingelangt am: 11.05.2023
Prüfzeitraum: 11.05.-24.05.2023

Die Probenahme erfolgte gemäß EN 932-1 und die Probenteilung gemäß EN 932-2.

Die Untersuchungen wurden gemäß RVS 08.15.01, Ausgabe 2017, durchgeführt.

Die Ergebnisse können den Beilagen 1 und 2 entnommen werden.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 3 beigelegt.

Beurteilung

Das entnommene und untersuchte Material entspricht bezüglich Überkomanteil G_{A85} , Anteil an gebrochenen Körnern C_{900} , Widerstand gegen Zertrümmerung LA_{40} und Frostbeständigkeit F_2 , ermittelt über die Wasseraufnahme WA_{242} , den Anforderungen der RVS 08.15.01 an ungebundenes Unteres Tragschichtmaterial BK 0/63 U6.

Die Korngrößenverteilung nach modifizierten Proctorversuch und der Anteil $< 0,02$ mm von maximal 5 M.-% nach modifizierten Proctorversuch der o.a. Probe entsprechen den Anforderungen der Ausschreibung des Amtes des Bgld. Landesregierung, Abteilung 8 an ungebundenes Unteres Tragschichtmaterial.



Verteiler:
neuholdchris1@gmx.net

Dipl.-HTL-Ing. H. Waldhans
Zeichnungsberechtigter

3005/2023.1
Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 3 Beilagen.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Prüfgut.
Prüf- und Inspektionsberichte oder Teile davon dürfen nur mit schriftlicher
Zustimmung der MAPAG veröffentlicht werden.

Die Prüf- und Inspektionsstelle wurde erstmals mit Geltungsbeginn 02.06.1985 mit
GZ BMWFJ-92.714/154-IX/2/95 gemäß EN ISO 17025 bzw. EN ISO 17020 Typ A mit der
ID 0302 von Akkreditierung Austria für die im Beauftrag angeführten Bereiche akkreditiert

PRÜFBERICHT
UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN Korngrößenverteilung
Labor Nr.: 3005/2023.1

Angaben zur Probe	Antragsteller: Fa. Transporte Neuhold GmbH	Beilage: 1 zu: 3005/2023.1
	Bauvorhaben: Werk Neckenmarkt	Eingangsdatum: 11.05.2023
	Entnahmedatum: 11.05.2023	Prüfzeitraum: 11.05.-24.05.2023
	Entnahmestelle: Deponie, kegelförmige Aufschüttung	Eingangsort: entnommen MAPAG
Prüfgut: ungeb. Unteres Tragschichtmaterial Bgld. BK 0/63 U6	Lieferwerk: Neckenmarkt	Probenbezeichnung: uUT BK 0/63 U6

Prüfergebnisse	KENNWERT		Prüfverfahren	Istwert	Sollwert
	1 KORNGRÖßENVERTEILUNG		siehe Beilage 2		
	2 ÜBERKORN				G _A 85
	2.1	Überkorn [M-%]	EN 933-1	2	1 - 15
	3 MAXIMAL ZULÄSSIGER FEINANTEIL (FROSTSICHERHEIT)				
	3.1	Anteil < 0,063 mm vor mod. Proctor [M-%]	EN 933-1	5,2	—
	3.2	Anteil < 0,063 mm nach mod. Proctor [M-%]	EN 933-1	7	—
	3.3	Anteil < 0,02 mm nach mod. Proctor [M-%]	ÖN B 4810	4	≤ 5 ¹⁾
	3.4	Rohdichte [Mg/m³]	EN 1097-7	2,72	—
	3.5	Frosthebungsversuche	ÖN B 4810	—	—
	4 KORNFORMKENNZAHL (SI) (Anteil schlecht geformter Körner) > 4 mm				
	4.1	Anteil 4/GK (4/8, 8/16, 16/32, 32/63)	EN 933-4	—	—
	5 ANTEIL AN GEBROCHENEN KÖRNERN > 4 mm				
	5.1	Anteil > 50 % gebrochene Oberfläche [M-%]	EN 933-5	100	C ₉₀₃ 90 - 100
	5.2	Anteil > 90 % gerundete Oberfläche [M-%]		0	0 - 3
	6 WIDERSTAND GEGEN ZERTRÜMMERUNG				
	6.1	Los-Angeles-Koeffizient (8/11)	EN 1097-2	39	LA ₄₀ ≤ 40
	7 WASSERAUFNAHME				
	7.1	Scheinbare Rohdichte ρ _a [Mg/m³]	EN 1097-6	2,73	WA ₂₄ 2 —
	7.2	Rohdichte auf ofentrockener Basis ρ _{rd} [Mg/m³]	Abschnitt 8	2,80	—
	7.3	RD a. wassergesättigter of. tro. Basis ρ _{sad} [Mg/m³]		2,85	—
	7.4	Wasseraufn. n. 24 h Wasserlag. (4/31.5) [M-%]		1,9	≤ 2
	8 FROSTBESTÄNDIGKEIT (Widerstand gegen Frost-Tauwechsel 8/16)				
	8.1	Abspaltung nach 10 FTW < 4,0 mm [M-%]	EN 1367-1	—	F ₂ ²⁾ ≤ 2
	9 PROCTORDICHTE (mit abgeschätztem Wassergehalt)				
	9.1	Trockendichte [Mg/m³]	EN 13286-2	—	—

Sollwerte gemäß ONORM B 3132 und RVS 08.15.01

Sachbearbeiter: Kadlick

Anmerkungen:

- 1) Ausschreibung Bgld.
- 2) Bei WA₂₄ 2 ist F₂ erfüllt.

Datum: 24.05.2023

Labor Nr.: 3005/2023.1

PRÜFBERICHT UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN Korngrößenverteilung

Angaben zur Probe

 Antragsteller:
 Fa. Transporte Neuhold GmbH

 Bauvorhaben:
 Werk Neckenmarkt

 Entnahmestelle:
 Deponie, kegelförmige Aufschüttung

 Prüfgut:
 ungeb. Unteres Tragschichtmaterial Bgld. BK 0/63 U6

 Entnahmedatum:
 11.05.2023

 Lieferwerk:
 Neckenmarkt


 Entnommen von:
 MAPAG

Beilage: 2 zu: 3005/2023.1

Eingangsdatum: 11.05.2023

 Prüfzeitraum:
 11.05.-24.05.2023

 Eingangsart: entnommen
 MAPAG

 Probenbezeichnung:
 uUT BK 0/63 U6


Prüfverfahren: EN 933-1

Kornklassenanteile [M-%]

Siebdurchgänge [M-%]

Prüfverfahren: EN 933-1

Anmerkungen:

Sachbearbeiter: Kadlick


Datum: 24.05.2023

	Anlieferzustand	nach Proctor		Anlieferzustand	nach Proctor
über 125 mm	—	—	125,0 mm	—	—
90 - 125 mm	—	—	90,0 mm	100	—
80 - 90 mm	2	—	80,0 mm	98	100
45 - 80 mm	6	4	45,0 mm	92	98
32 - 45 mm	14	9	31,5 mm	78	87
22 - 32 mm	11	9	22,4 mm	67	78
16 - 22,4 mm	9	8	16,0 mm	58	71
11 - 16 mm	9	7	11,2 mm	50	64
8 - 11 mm	6	7	8,0 mm	43	57
4 - 8 mm	10	12	4,0 mm	33	45
2 - 4 mm	8	10	2,0 mm	25	34
1 - 2 mm	6	9	1,0 mm	19	25
0,5 - 1 mm	5	7	0,5 mm	14	18
0,25 - 0,5 mm	4	8	0,25 mm	10	13
0,125 - 0,25 mm	3	3	0,125 mm	7	9
0,063 - 0,125 mm	2	3	0,063 mm	5,2	6,9
unter 0,063 mm	5,2	6,9			
Summe	100	100			
			0,02 mm	—	4
			0,002 mm	—	—

 Korngrößenanteil bezogen auf das
 rechnerische Größtkorn von 41,7 mm gemäß
 ÖNORM B 4810 (max. 63 mm)

Beilage 3 zu 3005.1/2023

 Transporte Neuhold GmbH Neckernmarkt	Qualitätssicherungs-Handbuch	Dokument	Version	Datum
	Anhang	AH 31	1	01/2020
Probenahmeprotokoll		Seite 1 von 1		

Probenahme:	☒ MAPAG ☐ Transporte Neuhold GmbH	
Probenahme gemäß ONORM EN 932-1	☒ Erstprüfung	☐ WPK
Art der Probe	☒ uOT 0/32 U3 ☒ uUT 0/63 U6 ☐	
Hersteller	Transport Neuhold GmbH Kohlstatt 4, 7321 Lackendorf	
Produktionsstätte:	Neckernmarkt, am Mitterriegel, 7311 Neckernmarkt	
Datum der Probenahme:	11.05.2023 und Uhrzeit der Probenahme: 8:50	
Produktionszeitraum:	2023	
Lage der Entnahmestelle	☒ kegelförmige Aufschüttung ☐ Abwurf Förderband	
Probenahmeverfahren	☒ mit Schaufel aus kegelförmiger Deponie ☐ vom Förderband	
Sammelprobenmenge	☒ 5..... Einzelproben à ca. 20... kg Σ 100 kg	
Zu prüfende Eigenschaften	☒ LA - Koeffizient ☐ Mineralkriterium ☒ Korngrößenverteilung ☐ Rohdichte, Wasseraufnahme ☒ Bruchflächigkeit ☐ Frostsicherheit ☒ Kornform ☒ Frostbeständigkeit	
Außere Bedingungen	14...°C ☐ Sonne ☒ wolkig ☐ Regen ☐ Schneefall ☐ Nebel	
	Probennehmer	Anwesend
Name: (Blockschrift)	WALDHANS (MAPAG)	ROLAND FELDINGER
Unterschrift:		
Anmerkungen	P	

Rendszám:
1015-1598/1000-573

Gépjárművezető neve:
TOTH Gábor

Gyártmány:
1015-50

Teljesítmény:
1015-50

Fuvarozó neve, címe,
bankszámla száma:
HORVÁTH FUVAROZÁS BELED KFT.
9343 Beled Fő u. 63
Cégl. sz.: 08-09-030081
Adószám: 26357807-2-08

Fuvarlevél sorszáma:
023426

Tevékenység
engedélyezési száma
KAF-08-003156

Teljesítés

A fuvarozás kezdésének ideje:
Hónap-hónap
(megállás helye)
2024 év **02** hó **22** nap

Teljesítés	A fuvarozás kezdésének ideje: Hónap-hónap (megállás helye)	óra		perc	Áru megnevezése (kísérőokmány száma) ADR	Áruátvétel és teljesítés dokumentációja
		km-óra állása	Indu- lás	Erke- zés		
	NAGYKÉNY	42423		29	01/63	
	NAGYKÉNY	42446		29		
	NAGYKÉNY	42468		29	01/63	
	NAGYKÉNY	42490		29		
	NAGYKÉNY	42514		29		

Osszes

122

54,50

X

A fuvarozás befejezésének ideje:
óra perc fuvaroz. idő

Díjszámítás

2 FOROUL
54,50

Egyéb megállapodások:
2 FOROUL
54,50

Üzemanyag vásárlás vagy vételezés:

-helye:.....

-ideje:.....

-km.óra állása:.....

-számlaszám:.....

K02454 – Kamiker Kft.

2026.05.08. 10:30

TRANSPORTE NEUHOLD GmbH

Steinbruch, Sandgrube & Schotter

7311 Neckenmarkt

Tel: 0676/6713342

E-Mail: neuholdchris1@gmx.net

UID-Nr. ATU 57851818

WIEGEKARTE**LIEFERSCHEIN**DATUM 27.10.24UHRZEIT 27.02.2024GEWICHT 13:39:25Fa. HÖRVAITH 27.40 tSchüttgut FEINVAH 2024SBILF-P UPT☐ Selbstabholung☐ Zustellung

Frächter _____

LKW-Nr. TAF-529

☒	Frostschutzmaterial uOT 0/63 U6 C € 0988-CPD-1377, EN 13242
☐	Grädermaterial uOT 0/32 U6 C € 0988-CPD-1377, EN 13242
☐	Rollierung 16-32
☐	Kantkorn 16-32/32-70
☐	Schütt-Bankettmaterial
☐	Wandmaterial
☐	Feinmaterial/Sand

Unterschrift Laderfahrer

Unterschrift Kunde

Der Abnehmer hat den Ladevorgang zu kontrollieren und zu bestätigen.
 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
 Für Überladung wird keine Haftung übernommen.
 Reklamationen werden nur bei Übernahme der Ware anerkannt.



2006
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
24

1: A termék egyedi azonosító kódja Z 0/22 Zúzottkő		
2: A termék azonosítására szolgáló típusszám KT-GYF-2024-001		
3: Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban Kőanyag-halmazok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz (MSZ EN 13242:2002+A1:2008)		
4: A gyártó neve, valamint értesítési címe Inter-Tefu Kft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 95. Sümegei VI. dolomit bánya 0141/20 hrsz, 0141/16 hrsz és 0141/7 hrsz.		
5: A meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe Nem alkalmazandó		
6: Az építési termékek teljesítményének, állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer 2+		
7: A bejelentett harmadik fél általi tanúsító szervezet neve és azonosító száma QM System Kft 1095 Budapest, Soroksári út 138-142 (Tanúsító Iroda, NB 2006)		
8. olyan építési területekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén amelyre európai műszaki értékelést adtak ki: - műszaki értékelést végző szer neve, azonosító száma - az európai műszaki értékelés hivatkozási száma - az európai értékelési dokumentum hivatkozási száma Nem alkalmazandó		
Alapvető tulajdonságok	Tervezett teljesítmény	MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Szabványnak megfelelően
TERMÉKJELLEMZŐK:		
Szemmeszioszlás	G _A 85 Z 0/22	
Finomszem-tartalom (<0,063)	f ₁	
Durva kőanyag halmaz szemalakja	FL ₂₀	
ALAPANYAG JELLEMZŐK:		
Vízfelvétel	WA ₂₄ 2,2	
Szemek testsűrűsége	q _a 2,85 Mg/m ³	
A durva kőanyag halmaz aprózódási ellenállása (Los Angeles)	LA ₂₀	
Magnézium-szulfátos kristályosítás	MS ₁₀	
Halmazsűrűség	1,72 Mg/m ³	
Fagyállóság meghatározása	NPD	
A durva kőanyag halmaz kopási ellenállása	M _{FR} 15	

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek
E teljesítmény kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


.....
Név


.....
Aláírás

Dátum: Sümege, 2024.03.12.

A teljesítmény nyilatkozat megfelel a 305/2011/EU rendelet II. mellékletének és az 574/2014 EU rendelet előírásainak!


Kiszállítás
Szállítólevél

Sorszám ITF202402M01483

Inter-Tefu Kft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 95. Adószám: 14213834-2-20 Bsz.:10300002-10673010-49020012	Horváth Fuvarozás Beled Kft 9343 Beled, Fő utca 63 Ügyfélkód: 238
--	--

Felrakodási hely	Sümege VI-os sz. Dolomit bánya	EKAER
Lerakodási cím	9485 Nagycenk, külterület hrsz. 03/12	szám: E24022360160C00
Depó		Lerakodási hely:
Rendszám	SZE-048, WDC-775	Nagycenk
Anyag név	Dolomit Z 0/22	9485 Nagycenk
Gépkocsi vezető	H	külterület hrsz. 03/12
Megjegyzés		

Bruttó tömeg	39,94 t	Időpont	2024. 02. 23.	Mért
Tára tömeg	13,53 t	Gk.idő	2024. 02. 09.	G
Nettó tömeg	26.41 t	Nyomtatva:	2024. 02. 23. 12:59:30	



Mérleg kezelő aláírása

Átvevő aláírása

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium

1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 2.

Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777

Telefon: 896-8645

A NAH által NAH-1-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1 oldal /2

Vizsgálati jegyzőkönyv
Azbeszt típus azonosítás

Ikt.sz: 117/3/2026

I. Azonosító adatok

Megrendelő neve: KÖRNYEZETECHNOLÓGIA KFT.

Megrendelő címe: 1151 Budapest, Szántóföld u. 2/a.

Vizsgálatot kérő neve:

Minta azonosítója: antigonit 2026/1206

Minta sorszáma: 117/3

Mintavétel időpontja: 2026. április 24.

Mintavétel helye: GP-Grabenbau Kft. Sopron, Faller J. 36.
származás: Wimpassing an der Leitha Schraufsladter, Ausztria

Mintaérkezés időpontja: 2026. április 29.

Mintavételt végezte: megrendelő

Mintaszállítást végezte: megrendelő

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium
117/3/2026

2 oldal/2

II. Vizsgálati eredmények:

Minta sorszáma: 117/3

Vizsgált anyag: azbeszt

Akkreditált vizsgálati tevékenység

Vizsgálati módszer: NIOSH 9002:1994

Minta sorszáma	Minta azonosítója	Minta típusa	Azbeszttípus
117/3	antigonit 2026/1206	kőüzalék	_*

*A vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaz.

Budapest, 2026. május 15.

Nemzeti Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi
és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai
Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium
117/3/2026


Vezmár Albert
osztályvezető

Megjegyzések:

A megadott eredmény a megrendelő által behozott mintára vonatkozik.

A mintavétel nem volt akkreditált.

A vizsgálattal kapcsolatban Megrendelő az eredmények kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban emelhet kifogást.
A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma kizárólag a vizsgált mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018).



Baustoffuntersuchung und Umweltanalytik
Staatlich akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle

Firma
 Schraufstädter GmbH
 Leithaprodersdorfer Straße
 2485 Wimpassing/Leitha

MAPAG Materialprüfung G.m.b.H
 2352 Gumpoldskirchen, Industriestraße 7
 www.mapag.at

Baustoffuntersuchung Tel.: 0 22 52 / 62 797
 bau@mapag.at Fax: DW 33

Umweltanalytik Tel.: 0 22 52 / 63 563
 umwelt@mapag.at Fax: DW 46

Bankverbindung: ERSTE Bank
 IBAN: AT29 2011 1000 0514 8111 - BIC: GIBAATWW
 LG Wiener Neustadt FN 477760p - DVR: 0386553 - ATU72566939

Gumpoldskirchen, 27.06.2025
 Labor Nr.: 3616/2025

PRÜFBERICHT

Prüfung im Rahmen der Eignungsprüfung gemäß EN 13242:2002 und RVS 08.15.01:2017
ungeb. Unteres Tragschichtmaterial BK 0/63 U6 im angelieferten Zustand

Betreff / Baustelle: Werk Wimpassing
 Entnahmestelle: Deponie, kegelförmige Aufschüttung
 Eingangsart: entnommen: MAPAG
 Datum: 12.05.2025
 Eingelangt am: 12.05.2025
 Prüfzeitraum: 12.05.-24.06.2025

Die Probenahme erfolgte gemäß EN 932-1:1996 und die Probenteilung gemäß EN 932-2:1999.

Die Untersuchungen wurden gemäß RVS 08.15.01:2017, durchgeführt.

Die Ergebnisse können den Beilagen 1 und 2 entnommen werden.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 3 beigelegt.

Beurteilung

Das entnommene und untersuchte Material entspricht bezüglich Überkornanteil G_{A85} , Anteil gebrochener Körner $C_{90/3}$, Widerstand gegen Zertrümmerung LA_{40} und Frostbeständigkeit F_2 , ermittelt über die Wasseraufnahme WA_{242} , den Anforderungen der RVS 08.15.01:2017 an ungebundenes Unteres Tragschichtmaterial BK 0/63 U6.

Die o. a. Probe ist frostsicher, da aufgrund der tonmineralogischen Untersuchung (Prüfbericht MAPAG 6345/2024) im eingebauten Zustand gemäß ÖNORM B 4811:2013 maximal 8 M.-% kleiner 0,02 mm zulässig sind.



Waldhans

Verteiler:
 office@schraufstaedter.at
 office@strassenbaustoffe.at

Dipl.-HTL-Ing. Herbert Waldhans
 Zeichnungsberechtigter

3616/2025
 Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 3 Beilagen.

PRÜFBERICHT
UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
Korngrößenverteilung

Labor Nr.: 3616/2025

Angaben zur Probe	Antragsteller: Schraufstädter GmbH, Wimpassing/Leitha		Beilage: 1 zu: 3616/2025
	Bauvorhaben: Werk Wimpassing		Eingangsdatum: 12.05.2025
	Entnahmestelle: Deponie, kegelförmige Aufschüttung	Entnahmedatum: 12.05.2025	Prüfzeitraum: 12.05.-24.06.2025
	Prüfgut: ungeb. Unteres Tragschichtmaterial BK 0/63 U6	Lieferwerk: Wimpassing	Eingangsart: entnommen MAPAG
		Entnommen von: MAPAG	Probenbezeichnung: uUT BK 0/63 U6

Prüfergebnisse

KENNWERT		Prüfverfahren	Istwert	Sollwert
1	KORNGRÖßENVERTEILUNG Nasssiebung	siehe Beilage 2		
2	ÜBERKORN			G _A 85
2.1	Überkorn [M-%]	EN 933-1:2012	5	1 - 15
3	MAXIMAL ZULÄSSIGER FEINANTEIL (FROSTSICHERHEIT)			
3.1	Anteil < 0,063 mm vor mod. Proctor [M-%]	EN 933-1:2012	5,4	-----
3.2	Anteil < 0,063 mm nach mod. Proctor [M-%]	EN 933-1:2012	8	-----
3.3	Anteil < 0,02 mm nach mod. Proctor [M-%]	ÖN B 4810:2013	5	≤ 8 ¹⁾
3.4	Rohdichte [Mg/m³]	EN 1097-7:2022	2,84	-----
3.5	Frosthebungsversuche	ÖN B 4810:2013	-----	-----
4	KORNFORMKENNZAHL (SI) (Anteil schlecht geformter Körner) > 4 mm			
4.1	Anteil 4/GK (4/8, 8/16, 16/32, 32/63)	EN 933-4:2008	-----	-----
5	ANTEIL AN GEBROCHENEN KÖRNERN > 4 mm			C _{90/3}
5.1	Anteil > 50 % gebrochene Oberfläche [M-%]	EN 933-5:2022	100	90 - 100
5.2	Anteil > 90 % gerundete Oberfläche [M-%]		0	0 - 3
6	WIDERSTAND GEGEN ZERTRÜMMERUNG			LA ₄₀
6.1	Los-Angeles-Koeffizient (8/11)	EN 1097-2:2020	29	≤ 40
7	WASSERAUFNAHME			WA ₂₄ 2
7.1	Scheinbare Rohdichte ρ _s [Mg/m³]	EN 1097-6:2022	2,87	-----
7.2	Rohdichte auf ofentrockener Basis ρ _{rd} [Mg/m³]	Abschnitt 8	2,76	-----
7.3	RD a. wassergesättigter of. tro. Basis ρ _{ssd} [Mg/m³]		2,80	-----
7.4	Wasseraufn. n. 24 h Wasserlag. (4/31,5) [M-%]		1,4	≤ 2
8	FROSTBESTÄNDIGKEIT (Widerstand gegen Frost-Tauwechsel 8/16)			F ₂ ²⁾
8.1	Absplitterung nach 10 FTW < 4,0 mm [M-%]	EN 1367-1:2007	-----	≤ 2
9	PROCTORDICHTE (mit abgeschätztem Wassergehalt)			
9.1	Trockendichte [Mg/m³]	EN 13286-2:2010	-----	-----

Sollwerte gemäß ON B 3132:2016 / RVS 08.15.01:2017

Sachbearbeiter: Kadlcik

Anmerkungen:

- 1) Mineralkriterium, Prüfbericht MAPAG 6345/2024
 2) Bei WA₂₄2 ist F₂ erfüllt.

Datum: 27.06.2025

Vergleiche mit Grenzwerten erfolgen gemäß der in den AGB definierten Entscheidungsregel auf Basis der Messwerte ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit.

PRÜFBERICHT


**UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
Korngrößenverteilung**

Labor Nr.: 3616/2025

Angaben zur Probe

Antragsteller: Schraufstädter GmbH, Wimpassing/Leitha	Beilage: 2 zu: 3616/2025
Bauvorhaben: Werk Wimpassing	Eingangsdatum: 12.05.2025
Entnahmestelle: Deponie, kegelförmige Aufschüttung	Prüfzeitraum: 12.05.-24.06.2025
Prüfgut: ungeb. Unteres Tragschichtmaterial BK 0/63 U6	Lieferwerk: Wimpassing
	Eingangsart: entnommen MAPAG
	Entnommen von: MAPAG
	Probenbezeichnung: uUT BK 0/63 U6

Prüfergebnisse



Kornklassenanteile [M-%]

Siebdurchgänge [M-%]

Prüfverfahren:
EN 933-1:2012, Nasssiebung

	Anliefer zustand	nach Proctor		Anliefer zustand	nach Proctor
über 125 mm	-----	-----		-----	-----
90 - 125 mm	-----	-----	125,0 mm	-----	-----
63 - 90 mm	5	-----	90,0 mm	100	-----
45 - 63 mm	17	11	63,0 mm	95	100
32 - 45 mm	14	13	45,0 mm	78	89
22 - 32 mm	11	11	31,5 mm	64	76
16 - 22,4 mm	8	9	22,4 mm	53	65
11 - 16 mm	7	8	16,0 mm	45	56
8 - 11 mm	6	6	11,2 mm	38	48
4 - 8 mm	10	11	8,0 mm	32	42
2 - 4 mm	6	8	4,0 mm	22	31
1 - 2 mm	4	6	2,0 mm	16	23
0,5 - 1 mm	3	4	1,0 mm	12	17
0,25 - 0,5 mm	2	3	0,5 mm	9	13
0,125 - 0,25 mm	1	2	0,25 mm	7	10
0,063 - 0,125 mm	1	1	0,125 mm	6	8
unter 0,063 mm	5,4	7,5	0,063 mm	5,4	7,5
Summe	100	100			

Korngrößenanteil bezogen auf das
rechnerische Größtkorn von 57,3 mm gemäß
ÖNORM B 4810:2013 (max. 63 mm)

Anmerkungen:

Sachbearbeiter: Kadlcik

Datum: 27.06.2025



Baustoffuntersuchung und Umweltanalytik
Staatlich akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle

MAPAG Materialprüfung G.m.b.H
 2352 Gumpoldskirchen, Industriestraße 7
 www.mapag.at

Baustoffuntersuchung Tel.: 0 22 52 / 62 797
 bau@mapag.at Fax: DW 33

Umweltanalytik Tel.: 0 22 52 / 63 563
 umwelt@mapag.at Fax: DW 46

Bankverbindung: ERSTE Bank
 IBAN: AT29 2011 1000 0514 8111 - BIC: GIBAATWW
 LG Wiener Neustadt FN 477760p - DVR: 0386553 - ATU72566939

Firma
 Schraufstädter GmbH
 Leithaprodersdorfer Straße
 2485 Wimpassing/Leitha

Gumpoldskirchen, 27.06.2025
 Labor Nr.: 3618/2025.2

PRÜFBERICHT

Prüfung im Rahmen der Eignungsprüfung gemäß EN 13242:2002 und RVS 08.15.01:2017
ungeb. Unteres Tragschichtmaterial BK 0/32 U6 im angelieferten Zustand

Betreff / Baustelle: Werk Wimpassing
 Entnahmestelle: Deponie, kegelförmige Aufschüttung
 Eingangsart: entnommen: MAPAG
 Datum: 12.05.2025
 Eingelangt am: 12.05.2025
 Prüfzeitraum: 12.05.-24.06.2025

Die Probenahme erfolgte gemäß EN 932-1:1996 und die Probenteilung gemäß EN 932-2:1999.

Die Untersuchungen wurden gemäß RVS 08.15.01:2017, durchgeführt.

Die Ergebnisse können den Beilagen 1 und 2 entnommen werden.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 3 beigelegt.

Beurteilung

Das entnommene und untersuchte Material entspricht bezüglich Überkornanteil G_{A85}, Anteil gebrochener Körner C_{90/3}, Widerstand gegen Zertrümmerung LA₄₀ (Prüfresultat aus Prüfbericht MAPAG 3616/2025 übernommen) und Frostbeständigkeit F₂, ermittelt über die Wasseraufnahme WA₂₄₂ (Prüfresultat aus Prüfbericht MAPAG 3616/2025 übernommen), den Anforderungen der RVS 08.15.01:2017 an ungebundenes Unteres Tragschichtmaterial BK 0/32 U6. Die o. a. Probe ist frostsicher, da aufgrund der tonmineralogischen Untersuchung (Prüfbericht MAPAG 6345/2024) im eingebauten Zustand gemäß ÖNORM B 4811:2013 maximal 8 M.-% kleiner 0,02 mm zulässig sind.



Handwritten signature of Dipl.-HTL-Ing. Herbert Waldhans

Verteiler:
 office@schraufstaedter.at

Dipl.-HTL-Ing. Herbert Waldhans
 Zeichnungsberechtigter

3618/2025.2
 Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 3 Beilagen.

PRÜFBERICHT
UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
Korngrößenverteilung

Labor Nr.: 3618/2025.2

Angaben zur Probe	Antragsteller:	Beilage: 1 zu: 3618/2025.2
	Schraufstädter GmbH, Wimpassing/Leitha	Eingangsdatum: 12.05.2025
	Bauvorhaben:	Entnahmedatum:
	Werk Wimpassing	12.05.2025
	Entnahmestelle:	Prüfzeitraum:
	Deponie, kegelförmige Aufschüttung	12.05.-24.06.2025
	Lieferwerk:	Eingangsart: entnommen
	Wimpassing	MAPAG
	Entnommen von:	Probenbezeichnung:
	MAPG	uUT BK 0/32 U6

Prüfergebnisse

KENNWERT		Prüfverfahren	Istwert	Sollwert
1	KORNGRÖßENVERTEILUNG Nasssiebung	siehe Beilage 2		
2	ÜBERKORN			G _A 85
2.1	Überkorn	[M-%] EN 933-1:2012	5	1 - 15
3	MAXIMAL ZULÄSSIGER FEINANTEIL (FROSTSICHERHEIT)			
3.1	Anteil < 0,063 mm vor mod. Proctor	[M-%] EN 933-1:2012	5,6	-----
3.2	Anteil < 0,063 mm nach mod. Proctor	[M-%] EN 933-1:2012	8	-----
3.3	Anteil < 0,02 mm nach mod. Proctor	[M-%] ÖN B 4810:2013	5	≤ 8 ¹⁾
3.4	Rohdichte	[Mg/m ³] EN 1097-7:2022	2,84 ³⁾	-----
3.5	Frosthebungsversuche	ÖN B 4810:2013	-----	-----
4	KORNFÖRMIGKEIT (SI) (Anteil schlecht geformter Körner) > 4 mm			
4.1	Anteil 4/GK (4/8, 8/16, 16/32)	EN 933-4:2008	-----	-----
5	ANTEIL AN GEBROCHENEN KÖRNERN > 4 mm			C _{90/3}
5.1	Anteil > 50 % gebrochene Oberfläche	[M-%] EN 933-5:2022	100	90 - 100
5.2	Anteil > 90 % gerundete Oberfläche	[M-%]	0	0 - 3
6	WIDERSTAND GEGEN ZERTRÜMMERUNG			LA ₄₀
6.1	Los-Angeles-Koeffizient (8/11)	EN 1097-2:2020	29 ³⁾	≤ 40
7	WASSERAUFNAHME			WA ₂₄ 2
7.1	Scheinbare Rohdichte ρ _a	[Mg/m ³] EN 1097-6:2022	2,87 ³⁾	-----
7.2	Rohdichte auf ofentrockener Basis ρ _{rd}	[Mg/m ³] Abschnitt 7	2,76 ³⁾	-----
7.3	RD a. wassergesättigter of. tro. Basis ρ _{ssd}	[Mg/m ³]	2,80 ³⁾	-----
7.4	Wasseraufn. n. 24 h Wasserlag. (31,5/63)	[M-%]	1,4 ³⁾	≤ 2
8	FROSTBESTÄNDIGKEIT (Widerstand gegen Frost-Tauwechsel 8/16)			F ₂ ²⁾
8.1	Absplitterung nach 10 FTW < 4,0 mm	[M-%] EN 1367-1:2007	-----	≤ 2
9	PROCTORDICHTE (mit abgeschätztem Wassergehalt)			
9.1	Trockendichte	[Mg/m ³] EN 13286-2:2010	-----	-----

Sollwerte gemäß ON B 3132:2016 / RVS 08.15.01:2017

Sachbearbeiter: Kadlcik

Anmerkungen:

- 1) Mineralkriterium, Prüfbericht MAPAG 6345/2024
- 2) Bei WA₂₄2 ist F₂ erfüllt.
- 3) Ergebnisse aus Prüfbericht 3616/2025 übernommen.

Datum: 27.06.2025

Vergleiche mit Grenzwerten erfolgen gemäß der in den AGB definierten Entscheidungsregel auf Basis der Messwerte ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit.

PRÜFBERICHT



Labor Nr.: 3618/2025.2

UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
Korngrößenverteilung

Angaben zur Probe

Antragsteller:

Schraufstädter GmbH, Wimpassing/Leitha

Beilage: 2 zu: 3618/2025.2

Eingangsdatum: 12.05.2025

Bauvorhaben:

Werk Wimpassing

Entnahmedatum:

12.05.2025

Prüfzeitraum:

12.05.-24.06.2025

Entnahmestelle:

Deponie, kegelförmige Aufschüttung

Lieferwerk:

Wimpassing

Eingangsart: entnommen

MAPAG

Prüfgut:

ungeb. Unteres Tragschichtmaterial BK 0/32 U6


Entnommen von:

MAPG

Probenbezeichnung:

uUT BK 0/32 U6

Prüfergebnisse

**Kornklassenanteile [M-%]****Siebdurchgänge [M-%]**

Prüfverfahren:

EN 933-1:2012, Nasssiebung

Anliefer
zustandnach
ProctorAnliefer
zustandnach
Proctor

Anmerkungen:

über 125 mm

125,0 mm

90 - 125 mm

90,0 mm

63 - 90 mm

63,0 mm

45 - 63 mm

45,0 mm

100

32 - 45 mm

5

31,5 mm

96

100

22 - 32 mm

11

6

22,4 mm

84

94

16 - 22,4 mm

16

10

16,0 mm

68

84

11 - 16 mm

13

10

11,2 mm

55

74

8 - 11 mm

10

10

8,0 mm

45

64

4 - 8 mm

16

19

4,0 mm

29

45

2 - 4 mm

10

14

2,0 mm

19

31

1 - 2 mm

6

9

1,0 mm

13

21

0,5 - 1 mm

4

7

0,25 mm

7

11

0,25 - 0,5 mm

2

4

0,125 mm

6

9

0,125 - 0,25 mm

1

2

0,063 mm

5,6

7,9

0,063 - 0,125 mm

1

0,02 mm

5

unter 0,063 mm

5,6

7,9

0,002 mm

Summe

100

100

0,02 mm

5

5

Sachbearbeiter: Kadlcik

Datum: 27.06.2025


Korngrößenanteil bezogen auf das
rechnerische Größtkorn von 23,9 mm gemäß
ÖNORM B 4810:2013 (max. 63 mm)

8

Beilage 3 zu 3618/2025.2

	Prüfanweisung Probenahme Gemäß ÖNORM EN932-1	PA 01
		Seite 1 von 1

Labor <u>MAPAG</u>	
Probenahmebericht gemäß ÖNORM EN 932-1	
Probennummer	Probenehmer <u>KAD/CK (MAPAG)</u>
Art der Probe	☐ Korngemisch / ☐ Korngruppe <u>1 BK u 3 U6</u>
Hersteller	<u>SCHRAUFSTÄDTER</u>
Produktionsstätte	<u>WIMPASSING</u>
Datum und Uhrzeit der Probenahme	<u>20.5.2024</u> ☐ Uhr ☐ Auftraggeber ☒ Hersteller
Prüflos	Produktionszeitraum
Lage der Entnahmestelle	☒ kegelförmige Aufschüttung ☐ -Band ☐
Probenahmeverfahren	☒ mit Schaufel aus kegelförmiger Deponie ☐ mit Rahmen vom ruhenden Band ☐
Sammelprobenmenge	 Einzelproben a ca. kg
Probenteilung	☐ Riffelteiler ☐ Viertelmethode ☐
Zu prüfende Eigenschaften	<u>EN 1242</u>
Äußere Bedingungen	☒ °C ☐ Regen ☐ Schneefall
Anwesende (Blockschrift)	 <u>KAD/CK</u> <u>Kadlec</u>
Anmerkungen:	

erstellt 05/2004	geändert 05/2007 Mag. W. Wimpassinger	Freigabe 05/2007 	Ausgabe Rev 03 Datum 08/2009			
---------------------	---	--	---------------------------------------	--	--	--

B.m.
31/



MAir-Scope Szolgáltató Kft.
Környezetvédelmi laboratórium
E-mail: labor.mairscope@gmail.com
8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 18. Tel.: 30/521-0232

KMN-033
A kiadás száma: 01
Verziószám: 03
A kiadás dátuma: 2023.04.10.

- Hivatkozások

Jelentés szám: J-AM-26-M-79

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ANYAGMINTA AZBESZTTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA - 2026 MÁJUS-

A NAH által NAH-1-1914/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A dokumentum 4 oldalt tartalmaz (mellékletek nélkül).

Jelen jegyzőkönyv másolása kizárólag a Környezetvédelmi Laboratórium jóváhagyásával engedélyezett. A jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható.

Monostori Róbert
Műszaki tartalomért felelős, Laboratóriumvezető

A mérési eredmények felhasználása a Megbízó írásos engedélye nélkül tilos.

Jegyzőkönyv készítésének ideje: 2026.05.24.

**1. BEVEZETÉS**

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata (9485 Nagycenk, Gyár u. 2.) megbízta társaságunkat a Nagycenk 531/2 számon elhelyezkedő, közúzalékkal fedett parkoló vizsgálatával az esetleges azbeszttartalom megállapítása céljából.

Mintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat végezte: MAir-Scope Szolgáltató Kft. (8124 Káloz, Bajcsy u. 18.) vizsgálólaboratóriuma. A NAH által NAH-1-1914/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A mintavételi és vizsgálati módszer akkreditált.

Mintavétel ideje:

2026.05.06.

Laboratóriumi vizsgálat ideje:

2026.05.12.

Mintavételt végezte:

Monostori Rezső vizsgáló technikus

Laboratóriumi vizsgálatokat végezte:

Monostori Róbert vizsgáló mérnök
Monostori Rezső vizsgáló technikus

A mérések során gyűjtött minták az analitikai vizsgálatot követően megsemmisítésre kerülnek az analitikai laboratóriumban.



2. MÉRÉSI MÓDSZEREK

→ Azbesztfelmérés módszere:

Mintavételi módszer: reprezentatív mintavétel, a megrendelővel egyeztetett mintavételi pontokon.

A felmérés során a bizonytalan összetételű szilárd anyagokból több mintát vettünk, melyet a területre jellemző gyűjtőmintaként kezeltünk. A mintát azonosító számmal láttuk el és szállítottuk a vizsgáló laboratóriumba.

- Mintavételre vonatkozó szabvány: HSG 248:2021 (4. fejezet: 4.1 – 4.29 szakasz, 7. fejezet 7.1 – 7.19 szakasz, 7. melléklet A7.1 – 7.37 szakasza)

→ Azbeszt azonosítás polarizációs fénymikroszkóp segítségével:

Az azonosítást polarizációs mikroszkópos elemzéssel és a diszperziós színek megfigyelésével végeztük.

Az elemzési eljárás a következő lépésekből áll:

A minták elsődleges sztereómikroszkópos vizsgálata (max. x45 nagyítás). Regisztráció után a következő tulajdonságokat jegyezzük fel: szín, szálak jelenléte vagy hiánya, szerkezete, a szálak optikai jellemzői stb. Ha az elsődleges megfigyelések alapján feltételezhető azbesztrostok jelenléte, azokat kiemeljük és beágyazzuk az azbeszttípusok diszperziós színének megfigyelésére használt diszperziós folyadékokba.

A szálak azonosítása: a különféle diszperziós folyadékokban preparált szálakat a polarizációs mikroszkóp (100x-400x nagyítás) segítségével, különböző beállítások mellett figyeljük meg és vizsgáljuk morfológiai és optikai tulajdonságait. Az elemzési lépés után meghatározhatjuk, hogy a kérdéses anyag tartalmaz-e azbesztet, és ha igen, melyik típust.

Az módszer kimutatási határa: 0,1 m/m% azbeszttartalom

- Alkalmazott módszer: HSG 248:2021 (2. melléklet A2.1 – 2.73 szakasz, 7. melléklet A 7.38 – A 7.50 szakasz)

3. Eredmények

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált egységekre és a vizsgálat időpontjára vonatkoznak.

Labor azonosító	Minta száma, azonosítója	Azbeszt típusa	CAS-szám	Mintavételi hely, anyag leírása,	Kép száma
A26-193	NC/ÖH/1	-	-	Közúzalék a parkolóban, 531/2 HRSZ	1.kép
A26-194	NC/ÖH/2	-	-	Közúzalék a parkolóban, 531/2 HRSZ	1.kép

4. ÖSSZEFOGLALÁS

A vizsgált anyagmintákban **azbeszt nem volt kimutatható**.



1. Kép

JEGYZŐKÖNYV VÉGE
(Jelen jegyzőkönyv aláírásai a borítólapon található)



MAir-Scope Szolgáltató Kft.
Környezetvédelmi laboratórium
E-mail: labor.mairscope@gmail.com
8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 18. Tel.: 30/521-0232

315

KMN-033
A kiadás száma: 01
Verziószám: 03
A kiadás dátuma: 2023.04.10.

• Hivatkozások

Jelentés szám: J-AM-26-M-112

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ANYAGMINTA AZBESZTTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA - 2026 JÚNIUS-

A NAH által NAH-1-1914/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A dokumentum 5 oldalt tartalmaz (mellékletek nélkül).

Jelen jegyzőkönyv másolása kizárólag a Környezetvédelmi Laboratórium jóváhagyásával engedélyezett. A jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható.

Monostori Róbert

Műszaki tartalomért felelős, Laboratóriumvezető

A mérési eredmények felhasználása a Megbízó írásos engedélye nélkül tilos.

Jegyzőkönyv készítésének ideje: 2026.06.08.



1. BEVEZETÉS

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata (9485 Nagycenk, Gyár u. 2.) megbízta társaságunkat a Nagycenk 0119/4 hrsz. (Tűzoltószertár) és 0256/4 hrsz alatt (Horgásztó parkoló) elhelyezkedő, közúzalékkal fedett parkolók vizsgálatával az esetleges azbeszttartalom megállapítása céljából.

Mintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat végezte: MAir-Scope Szolgáltató Kft. (8124 Káloz, Bajcsy u. 18.) vizsgálólaboratóriuma. A NAH által NAH-1-1914/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A mintavételi és vizsgálati módszer akkreditált.

Mintavétel ideje:

2026.05.27.

Laboratóriumi vizsgálat ideje:

2026.06.06.

Mintavételt végezte:

Monostori Rezső vizsgáló technikus

Laboratóriumi vizsgálatokat végezte:

Monostori Róbert vizsgáló mérnök
Monostori Rezső vizsgáló technikus

A mérések során gyűjtött minták az analitikai vizsgálatot követően megsemmisítésre kerülnek az analitikai laboratóriumban.

2. MÉRÉSI MÓDSZEREK

→ Azbesztfelmérés módszere:

Mintavételi módszer: reprezentatív mintavétel, a megrendelővel egyeztetett mintavételi pontokon.
A felmérés során a bizonytalan összetételű szilárd anyagokból több mintát vettünk, melyet a területre jellemző gyűjtőmintaként kezeltünk. A mintát azonosító számmal láttuk el és szállítottuk a vizsgáló laboratóriumba.

- Mintavételre vonatkozó szabvány: HSG 248:2021 (4. fejezet: 4.1 – 4.29 szakasz, 7. fejezet 7.1 – 7.19 szakasz, 7. melléklet A7.1 – 7.37 szakasza)

→ Azbeszt azonosítás polarizációs fénymikroszkóp segítségével:

Az azonosítást polarizációs mikroszkópos elemzéssel és a diszperziós színek megfigyelésével végeztük.

Az elemzési eljárás a következő lépésekből áll:

A minták elsődleges sztereómikroszkópos vizsgálata (max. x45 nagyítás). Regisztráció után a következő tulajdonságokat jegyezzük fel: szín, szálak jelenléte vagy hiánya, szerkezete, a szálak optikai jellemzői stb. Ha az elsődleges megfigyelések alapján feltételezhető azbesztrostok jelenléte, azokat kiemeljük és beágyazzuk az azbeszt típusok diszperziós színének megfigyelésére használt diszperziós folyadékokba.

A szálak azonosítása: a különféle diszperziós folyadékokban preparált szálakat a polarizációs mikroszkóp (100x-400x nagyítás) segítségével, különböző beállítások mellett figyeljük meg és vizsgáljuk morfológiai és optikai tulajdonságait. Az elemzési lépés után meghatározhatjuk, hogy a kérdéses anyag tartalmaz-e azbesztet, és ha igen, melyik típust.

Az módszer kimutatási határa: 0,1 m/m% azbeszttartalom

- Alkalmazott módszer: HSG 248:2021 (2. melléklet A2.1 – 2.73 szakasz, 7. melléklet A 7.38 – A 7.50 szakasz)

3. Eredmények

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált egységekre és a vizsgálat időpontjára vonatkoznak.

Labor azonosító	Minta száma, azonosítója	Azbeszt típusa	CAS-szám	Mintavételi hely, anyag leírása,	Kép száma
A26-256	NÖ/FTU/1	Amfiból csop. Tremolit Aktinolit	77536-68-6 77536-66-4	EOV 473563.1, 254830.4 Közúzalék a parkolóban	1.
A26-257	NÖ/HOR/2	Amfiból csop. Tremolit (Szerpentin: Krizotil)	77536-68-6 12001-29-5	EOV 471539.9, 253922.1 Közúzalék a parkolóban (pala törmelék)	2.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

A vizsgált anyagmintákban azbeszt volt kimutatható.



1. Kép



2. Kép

JEGYZŐKÖNYV VÉGE
(Jelen jegyzőkönyv aláírásai a borítólapon találhatók)

Tárgy: Tájékoztatás kérése

Feladó: Percze Szilvia <jegyzo@nagycenk.hu>

Dátum: 2026. 05. 26. 10:09

Címzett: kornyezetvedelem@gyor.gov.hu

CC: Csorba János <polgarmester@nagycenk.hu>, Hamar Tünde <hamar.tundi@nagycenk.hu>

4.1

Tisztelt Hivatal !

Szeretnénk kérni segítséget abban, hogy mi legyen az egységesen követendő eljárás azzal kapcsolatban, ha településünkön tapasztalunk olyan problémát, hogy bármely területen azbeszt tartalmú követ használnak kapubejáróra, egyéb közterületre.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata az elmúlt években önkormányzat beruházás során megbízott cégektől bekérte a nyilatkozatot és a minőségi tanúsítványt, hogy használtak-e fel a beruházás, felújítás során azbeszt tartalmú anyagot.

Kivétel nélkül nemleges a nyilatkozat a cégektől, és több esetben a tanúsítványt is mellé tették.

Az M85 gyorsforgalmi út építésében részt vevő Dömper Kft-t (aszfalt és betonkeverő telepe volt Nagycenken) is megnyilatkoztattuk, és ott sem volt azbeszt jellegű anyaghasználat.

Vizsgálatot kértünk 3 közforgalmú helyen (iskola- óvoda közötti parkoló) Tűzoltószertár, és Horgásztó parkoló burkolásának anyagára,

Az iskola-és óvoda közötti parkolónál megérkezett az eredmény, a szórt kavicsos parkoló azbesztet nem tartalmaz.

A másik 2 esetben még a vizsgálat elvégzésére várunk.

Jelenleg összegyűjtjük azokat a magánszemélyek által végzett felújításokat, karbantartásokat ahol gyanú van arra, hogy azbeszt tartalmú anyagot használtak, és kérjük, hogy végeztessék el a laboratóriumi vizsgálatot.

Amennyiben bármely vizsgálat során igazoltan azbeszt tartalom lesz, szeretnénk kérni, hogy szíveskedjenek minket tájékoztatni, hogy mi a követendő eljárás.

Tisztelettel

Percze Szilvia

jegyző

Nagycenk



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Percze Szilvia
jegyző

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata

e-mail cím útján

Iktatószám: GY/40/02396-2/2026.

Ügyintéző: Jádi Kitti Loretta

Telefon: (96) 896-134

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre.

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) a 2026. május 26. napján elektronikus úton érkezett beadványával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy amennyiben a vizsgált területeken igazolt az azbeszt jelenléte, úgy tegyen a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 2. §-a alapján közérdekű bejelentést az illetékes környezetvédelmi hatósághoz. Ezekben az esetekben az azbeszt jelenlétét igazoló vizsgálati jegyzőkönyvet, illetve a pontos helyszínek megjelölését meg kell küldeni az illetékes környezetvédelmi hatósághoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) 36. § (2) bekezdésének e) pontja alapján az önkormányzati, illetve magán utak/parkolók esetében, valamint magánszemély tulajdonában álló területre vonatkozóan diffúz légszennyező forrással (kiporzással) kapcsolatban az Lvr. 36. § (1) bekezdés alapján a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatala rendelkezik hatáskörrel, míg gazdálkodó szervezetek esetében a Kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel.

Azon területeken, ahol igazolt az azbeszt jelenléte, ott az alábbi intézkedésekről szükséges gondoskodni:

- az érintett utak rendszeres porzásmentesítése, hogy megakadályozzák az azbesztrostok levegőbe kerülését és szálló por képződését,
- sebességkorlátozás, forgalomkorlátozás bevezetése,
- speciális anyagok permetezése pormentesítésre és a felső réteg lezárására (Pl: kalcium-klorid granulátum), mely akár hat hónapig biztosít porzásmentességet.
- kisebb területek rendszeres takarása (nejlon, geotextil)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24. - Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: kornyeztvedelem@gyor.gov.hu - KRID: 444185390 - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró Dr. Gyurita E. Rita főigazgató nevében és megbízásából:

Dr. Giczi Edina
főosztályvezető

Kapja:

Percze Szilvia Jegyző Asszony - e-mail cím útján

AZBESZTGYANÚS TERÜLETEK VIZSGÁLATA

A Kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján, mi a teendő a következő azbesztgyanús kavicsozást tapasztaló esetekben, hova lehet bejelentést tenni:

- Amennyiben magánszemély területén vagy magánúton, vagy a magánszemélyek által kezelt kapubejáró területén merül fel a gyanú, úgy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal felé a hivatal.sopron@gyor.gov.hu elérhetőségen keresztül szükséges a bejelentést megtenni.

A bejelentéshez szükséges információk:

- A bejelentő neve, elérhetősége,
- a bejelentéssel érintett terület pontos címe vagy helyrajzi száma,
- amennyiben ismert: mekkora területet érint, mikor szállították a területre a gyanús közúzalékot, kitől vásárolták.
- fotót is kérnek a gyanús területről

Helyszíni szemlét követően, azbesztgyanús közet esetén a laborvizsgálat a hivatal által megrendelésre kerül a hatósági ellenőrzés keretében. A laborvizsgálat költségét az állam viseli.

A gazdálkodó szervezeteknek, magánszázszemélyeknek, önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy saját területükre vonatkozóan önköltségen is vizsgálatot indítsanak egy akkreditált laborban.

- Amennyiben gazdálkodó szervezet területén merül fel a gyanú, úgy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály felé zoldhatosag@gyor.gov.hu elérhetőségen szükséges a bejelentést megtenni.

Tárgy: RE: Nagycenk keverő telep

Feladó: Kádár Ottó <kadar.otto@sddk.hu>

Dátum: 2026. 06. 16. 20:55

Címzett: "jegyzo@nagycenk.hu" <jegyzo@nagycenk.hu>, "polgarmester@nagycenk.hu" <polgarmester@nagycenk.hu>

CC: 'János Csorba' <polgarmester@nagycenk.hu>, 'Hamar Tünde' <hamar.tundi@nagycenk.hu>

„Tisztelt Percze Szilvia Jegyző!

Kérem, hogy engedje meg, hogy felhívjam figyelmét arra, hogy levele súlyos tárgyi tévedést tartalmaz.

A korábbi válaszat egy személyazonosságát elfedő személy, „aggódó anyuka” jellegre kérte, mely kérdés **több ingatlant érintett**. Válaszomban **valamennyi ingatlanra** részletesen kitértem, külön bekezdésben foglaltan meghatározva azok jelenlegi helyzetét.

Az első bekezdés az **beton- és aszfalt keverő telep** (több, egymással szomszédos ingatlant jelent) helyzetét taglalja, mely Önkormányzat részére történő birtokba adására **2026. július 30.** napjáig kerül sor a közöttünk létrejött szerződés szerint. A terület helyreállítása, és a szerződés 1.1. pontjában foglaltak szerinti ideiglenes felépítmény bontása, törmelék elszállítása **jelenleg zajlik**. Korábbi levelem megfogalmazását fenntartom: „Önkormányzat részére történő átadás céljából zajlik a szerződés szerinti tereprendezés, és környezet védelmi előírások szerinti hulladék elszállítás” Ezen tevékenység az ütemezés szerint előreláthatólag a szerződés szerinti határidőre befejeződhet, így jelenleg szerződés módosítás szükségessége álláspontom szerint nem áll fenn.

Levelem második bekezdése a levélíró által „**bánya**” megnevezéssel illetett ingatlant érintette, mely valójában egy célkitermelő volt (hangsúlyozom, hogy a beton- és aszfalt keverő telep, valamint a célkitermelő **két, egymással nem összefüggésben álló terület**) helyesen tartalmazta, hogy a terület rekultivációja megtörtént, művelésbe visszahelyezése a hatóság jóváhagyó határozatával végbement. A vonatkozó határozatot (Veszprém Vármegyei Kormányhivatal) mellékelem. Az Ön által megküldött táblázat szerinti 12.268,65 tonna mennyiségű, az osztrák bányából Nagycenk területére beszállított anyagból **társaságunk 11.164,65 tonna anyagot szállított be**, melyet teljes körűen az M85 III. szakasz hidak háttöltés építésére használt.”

2026. június 16.

Tisztelettel:

Kádár Ottó
projektigazgató

From: jegyzo@nagycenk.hu <jegyzo@nagycenk.hu>

Sent: Sunday, June 14, 2026 7:31 PM

To: Kádár Ottó <kadar.otto@sddk.hu>; polgarmester@nagycenk.hu

Cc: 'János Csorba' <polgarmester@nagycenk.hu>; 'Hamar Tünde' <hamar.tundi@nagycenk.hu>

Subject: RE: Nagycenk keverő telep

Tisztelt Kádár Ottó projektigazgató úr !

Szeretném megköszönni korábbi nyilatkozatát, mely arról szól, hogy jelenleg a területen nincs azbeszt tartalmú anyag. A nyilatkozat viszont tévesen tünteti fel, múlt időben, hogy a terület rekultivációja megtörtént (holott jelenleg is zajlik).

2 ügyben szeretném kérni Öntől a nyilatkozatot, illetve a cég együttműködését.

Az egyik, hogy tudomásunk szerint (helyszínen tapasztaltuk pénteken polgármester úrral), hogy a Nagycenk volt betonkeverő-aszfaltkeverő telep rekultivációja nem fog tudni megvalósulni 2026.06.30-áig. Kérjük, hogy ebben szíveskedjenek nyilatkozni, illetve ha szükséges, akkor szerződésmódosítást kezdeményezni. Jelen esetben a képviselő-testületi ülés 2026. június 23-án lesz, amire a testületi anyag 2026. június 18-án kerül kiküldésre, ezért a szerződésmódosítási igény (amennyiben szükséges) szerdáiig kell (2026.06.17-ig) hogy beérkezzen. Megköszönnénk, ha a rekultiválásra kapott engedélyt is csatolnák.

2026. 06. 18. 7:48

A másik ügyben, hogy közérdekű kérésként nyújtottuk be igényt a Soproni Járási Hivatal felé, hogy vizsgálja a mellékelt dokumentumot, hogy a 12 ezer tonna mennyiségű, az osztrák bányából érkezett anyagok hol, milyen módon kerültek felhasználásra.

Mivel az eljárás lehet, hogy hónapokat vesz igénybe a hatóságnak, ezért kérem fel T. Céget, hogy szíveskedjen arról nyilatkozni, hogy Önök használták-e fel a melléklet szerinti anyagot az osztrák bányából, és ha igen, akkor hol, milyen módon került az felhasználásra.

Segítő közreműködésüket köszönjük, mivel a lakók rajtunk keresztül várják az információ megadását.

Köszönettel:

Percze Szilvia
jegyző

From: Kádár Ottó <kadar.otto@sddk.hu>
Sent: Tuesday, May 5, 2026 2:12 PM
To: jegyzo@nagycenk.hu; polgarmester@nagycenk.hu
Subject: Nagycenk keverő telep

Tisztelt Jegyző Asszony!

Köszönjük megtisztelő megkeresését, valamint a Nagycenken felmerült kérdés jelzését.

Társaságunk a kivitelezés idején üzemeltetett beton- és aszfalt keverő telepet felszámolta, jelenleg az Önkormányzat részére történő átadás céljából zajlik a szerződés szerinti tereprendezés, és környezet védelmi előírások szerinti hulladék elszállítás. A területen azbeszttel szennyezett anyag nem található, a tereprendezés közegészségügyi kockázatot nem jelent.

A nagycenki célkitermelő (a levélíró „bányaként” említette) feltöltése az útépités során a nyomvonalból kitermelt, útépitésre alkalmatlan anyaggal valósult meg. A terület rekultivációja megtörtént, az illetékes hatóság ellenőrzését követően a mezőgazdasági művelésbe visszahelyezésre került.

A jelenlegi családiház építések nem társaságunk által használt területeken zajlanak, az ott felhasznált anyagokról információnk nincs.

Tisztelettel:

Kádár Ottó
projektigazgató

—Mellékletek:—

Nagycenk celkitermelohely megszuntes 1051_04_2021 határozat_alairt.pdf

153 KB



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

- 6/3

Ügyiratszám: VE/54/01051-4/2021. **Tárgy:** CVK-HK-013/M85. számú
Nagycenk 044/2 hrsz.-ú
területen célkitermelőhely
megszüntetése

Ügyintéző: Horváth Attila
Szerv. egység: Bányászati Osztály **Melléklet:**
Telefon: (06-88) 550 957

HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a DS Konzorciumot képviselő Dömper Kft., 2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz.: 1605/2, továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a CVK-HK-013/M85 számon nyilvántartásba vett és a Nagycenk 044/2 hrsz.-ú ingatlanokon kialakított célkitermelőhely (továbbiakban Célkitermelőhely) kapcsán a VE-V/001/2376-9/2018. számú határozatban előírt és a VE-V/001/438-2/2020. számú határozattal módosított (továbbiakban Határozat) kötelezettség teljesítését elfogadja és a Célkitermelőhely megszűnését az alábbiak szerint megállapítja:

1. A Célkitermelőhely Határozat szerint történő létesítésére és megszüntetésére vonatkozó komplex műveleti tervben (továbbiakban Terv) foglalt feladatok teljesítését a Bányafelügyelet befejezettnek tekinti.
2. A Célkitermelőhelyen kimutatott kitermelhető összesen 1 670 856 m³ töltésanyag volt, ebből 790 644 m³ homokos kavics (1471), 497 138 m³ homok (1453), 383 074 m³ pedig agyagos törmelék (1473), melyből kitermeltek és az M85 gyorsforgalmi útba beépítettek 555 779 m³ homokos kavicsot és 497 138 m³ homokot.

A döntés a közléssel véglegessé válik és végrehajtható. A döntéssel szemben a közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási per kezdeményezhető, amelyet keresetlevéllel kell megindítani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon lévő űrlap kitöltésével köteles benyújtani.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését,

6/4

telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. Hiánypótlásnak nincs helye. A bíróság a kérelem teljesítését biztosíték adásához kötheti.

A halasztó hatály elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Győri Törvényszék bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

I N D O K O L Á S

A Bányafelügyelet Határozatával a Célkitermelőhely Tervét jóváhagyta. A Terv hatálya, a Célkitermelőhely létesítésre és tájrendezésére rendelkezésre határidő a meghosszabbítás után 2021.06.30.

Az Engedélyes 2021.06.28.-án érkezett beadványában a Terv Határozatban engedélyezett végrehajtásának befejezését jelentette és kérte a célkitermelőhely megszüntetésére irányuló eljárás lefolytatását.

A Bányafelügyelet az Engedélyes által benyújtott kérelem alapján eljárást indított a tárgyi célkitermelőhely tájrendezésének és megszüntetésének elfogadására. A Bányafelügyelet a kérelmet a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (Aptv.) 17/D § (4) bekezdésre tekintettel a kérelemhez mellékelt dokumentáció (műszaki leírás és végállapot térkép) alapján megvizsgálta.

A Bányafelügyelet a tájrendezés állapotát 2021.07.08-án a helyszínen ellenőrizte, ellenőrzés időpontjáról az Engedélyest előzetesen értesítve.

A Bányafelügyelet a helyszíni ellenőrzés során megállapította, hogy a célkitermelőhely nyerasnyagvagyonra az engedélyezett mértéknél kisebb mennyiségben került kitermelésre.

6/5

A kitermelt nyersanyagot teljes mértékben beépítették a gyorsforgalmi útba, ezért nem volt szükség fel nem használt anyag visszatöltésére a munkagödörbe. Az előzetesen letkarított humuszos réteg ugyancsak visszaterítésre került a felszínre, így az Engedélyes +169 és +175 m Bsz közötti közel szintes felületet alakított ki, tájba illesztve a célkitermelőhely területét.

A Nagycenk 044/2 hrsz.-ú ingatlanon a tervezett végállapotnak megfelelő térszín kialakítása befejeződött, a terület a tájba illesztése megtörtént. Az engedélyes a földrészleten az újrahasznosítási célnak megfelelő, mezőgazdasági művelésre vonásra alkalmas állapotot alakított ki.

A fentiekre tekintettel az Engedélyes a Határozatban előírt tájrendezési kötelezettségének eleget tett, ezért az Aptv. 17/D § (4) bekezdés alapján a Bányafelügyelet a rendelkező rész szerint döntött.

A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37-39. §-án, 50-51. §-án, 52-53. §-án, és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

A Bányafelügyelet határozatát az Aptv. 17/B. § (1) é bekezdésben és a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében hozta, illetékességét a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Veszprém, időbélyegző szerint.

Takács Szabolcs kormány megbízott nevében és megbízásából

Kertész László
osztályvezető h.

Kapják:

1. Engedélyes meghatalmazottja (Bányagép Kft.) elektronikus úton
2. Pfneizl Katrin Maria, 9400 Sopron Feketevárosi utca 13. **tértivevénnyel**
3. Irattár.